

R5太白区

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考
							学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署		
74	長町	交通	太白388・437	木流し堀前横断歩道付近	道路幅が狭く、交通量が多い。	・路面標示の引き直し(道) ・横断歩道等の標示の引き直し(警・交)		○	○								○	・標示工事に上申済み(警・交) ・民家の出入り口及び歩行者の滞留場所がないため、信号機の設置困難(警・交)
75	長町	交通	太白2311・2309・2384	たいはつくる前交差点	交通量が多く、4方向からの車が通行する。	・PTA等にて見守り活動の継続(学)	○										○	
76	長町	交通	太白396・398	長町小学校前交差点	交通量が多い。登下校時、多くの児童が横断する。	・PTA等にて見守り活動の継続(学)	○										○	
77	向山	交通	太白261 向山1号線	ローソン前にあった横断歩道がなくなった。	交通量が多い道路にもかかわらず、横断歩道がなくなってしまった。	・バス停位置を変更し、横断歩道の位置を変更して新設(警・交)				○							○	・向山1号線に歩道計画あり(道) ・横断歩道の新設は年内完了予定(警・交)
78	西多賀	交通	太白636	西多賀小学校から太白636号線出口	・交通量が多いのに関わらず道幅が狭く児童が車に接触する。 ・下り坂になっているため車がスピードを出し児童とすれ違うため危険である。 ・グリーンベルトが薄くなっている。	・児童への安全指導(学) ・スクールサポートスタッフによる立番(学) ・PTAによる看板の設置(学) ・小学校正門付近まで舗装と塗装の再施工(道)	○	○									○	
79	西多賀	交通	太白1107	太白1107号線急カーブ	・道幅が狭くカーブの一番曲がる箇所です。歩道がほとんどない。 ・緩やかな下り坂になっているため、くる場がスピードを出してくる。	・児童への安全指導(学) ・子供会、町内会への通学路選択の話題提供(学) ・防犯巡視ボランティアへの立番依頼(学)	○										○	
80	生出	交通	太白1743 生出中学校前線	生出派出所から中学校校門までの間	昨年度より通学路として新たに加わったが、車同士すれ違う際など、児童に接触しそうになる。	・児童への安全指導(学) ・外側線の新設(道) ・登下校時の見守り活動の継続(警・交)	○	○	○								○	
81	生出	交通	太白1638 茂庭岩の川線	生出森八幡神社西側の橋歩道側	木の枝が伸びてくると橋にはみ出してくるため、通学時に橋の端を通れなくなるため大変危険である。(現在は保護者が自主的に枝を切っている)	・木の所有者(仙台土木事務所)への伐採依頼(学) ・危険な枝の剪定(町内会) ・道路区域分の除草・木の伐採(道)	○	○									○	○
82	四郎丸	交通	太白883(四郎丸小学校前線) 太白937(渡道境線) 太白924(袋原平淵線)	ローソン仙台四郎丸渡道店前交差点	校地西側のローソン仙台四郎丸渡道店前交差点より、校地北側の道路に進入する道路に横断歩道が設置されておらず、通学路となっていない。現在、通学路としている1本東側の道路も見通しが悪く、道幅が狭いため、横断歩道設置が叶えば、ローソン仙台四郎丸渡道店前交差点前を通学路としての使用が可能となる。	・児童への安全指導(学) ・防犯ボランティアの立哨指導継続依頼(学) ・横断歩道の設置の可否検討(警・交)	○		○								○	・グリーンベルトやポールの設置については、車道の幅員が減少するため、車のすれ違いに大きな影響があるため困難(道) ・歩行者の安全確保不十分のため現状維持と判断(警・交)

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					備考			
							学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署		警察署(生活安全課)	その他	
83	金剛沢	交通	太白1184 金剛沢線	金剛沢小学校校地に面する歩道	歩道にアスファルトの隆起あり	・児童への安全指導(学) ・アスファルト舗装繕(道)	○	○					○	○					○	
84	金剛沢	交通	太白1149 金剛沢前1号線 太白1148 西多賀3丁目三神峯線	金剛沢小学校から旧286線に抜ける道路	・車両の通行量が多い、道幅が狭く路側帯も狭い。 ・交通規制時間を守っていない車が多い。	・児童への安全指導(学)	○						○						○	
85	金剛沢	防犯	太白1148 西多賀3丁目三神峯線	金剛沢小学校から旧286線に抜ける道路	天沼公園近くのフェンスが壊れている。空き家もあり、連れ込まれるなど危険性がある。	・バリケードの更新(道)		○					○						○	
86	金剛沢	交通	太白1184・太白1149・太白2212	金剛沢小学校北西側交差点と周辺道路	一時停止がおろそかになる自動車も見受けられる。交差点、北側の道路は道幅が急に狭くなる部分があり、歩行者と車が接触する危険もある。一時停止側の道路に横断歩道があるが、優先側の道路に歩道が無く、児童の登下校の際にとっても危険である。	・児童への安全指導(学)	○						○						○	歩行者の滞留場所がないため横断歩道の設置は困難(警・交)
87	金剛沢	交通	太白1124 西の平住宅線	西の平住宅線に面する交差点	西の平住宅線に面する交差点が複数存在し、見通しが悪く、昨年度、車と児童が乗る自転車との接触事故が発生している。	・児童への安全指導(学)	○						○						○	
88	芦口	交通	太白2502(西の平二丁目11号線)	西の平3丁目交差点	道幅が急に狭くなっている。	・児童への安全指導(学) ・「止まれ」の文字の引き直し(道) ・一時停止線の引き直し(警・交)	○	○	○				○	○	○				○	
89	芦口	交通	太白358(芦ノ口羽黒台3号線) 太白344(長町芦の口線)	橋本農園南側道路	道幅が狭く、見通しが悪い。	・(太白344)道路拡幅のため交渉中(道) ・(太白358)道路拡幅の検討(道)		○					○						○	
90	芦口	交通	太白1143(西の平二丁目2号線)	西の平2丁目交差点	交通量が多いが、停止線が無い。	・児童への安全指導(学) ・白線(ドット線)の引き直し(道)	○	○					○	○					○	・道路形状から一時停止線の新規設置は困難、現状維持(警・交)
91	芦口	交通	太白123 青葉苑3号線	橋本農園前道路	道幅が狭く、見通しが悪い。	・児童への安全指導(学) ・町内会や地域へ一歩通行の啓蒙(学) ・北側宅へ樹木の剪定依頼(学) ・道路拡幅のため交渉中(道)	○	○					○	未						地権者と交渉中(道)
92	柳生	交通	太白1952 柳生七丁目8号線 太白1951 柳生七丁目7号線 太白1779 柳生台畑1号線 交差点	太白区柳生7丁目柳生北集会所前の交差点	・通勤時間帯の車の通行量が多い。 ・交差点の一方方向にのみ停止線・標識があり、一時停止しない車が多い。 ・横断歩道がない。	・児童への安全指導(学) ・地域への啓蒙(学) ・「止まれ」の文字の引き直し(道) ・横断歩道の予告マークの新規設置及び引き直し(警・交)	○	○	○				○	○	○				○	

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					備考	
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署		警察署（生活安全課）
93	柳生	交通	太白1056 柳生一丁目1号線 太白988 西中田三丁目1号線 一般県道258 仙台館腰線 交差点	西中田三丁目 柳生一丁目オフィスベンダー前 交差点	自転車通学者の通行量が多いにも関わらず、歩道や路側帯が狭い。	・児童への安全指導(学) ・地域への啓発(学)	○										○	歩道→自転車通行可。 県道の自転車通行危険なため、現状維持 (警・交)