

H26宮城総合支所

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					全 実 施 了 又 は	備考
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		
23	広瀬小学校	市道(愛子～川前)	広瀬中学校東側T字路交差点	交通量多く、横断には細心の注意が必要(横断歩道あり)	・横断歩道の白線の引き直し(警)				○					○			
24	広瀬小学校	仙山線愛子1号線	愛子東6丁目付近第1勘太踏切	踏切の幅が狭く危険	・街頭指導と安全教育(警)				○					○			
25	広瀬小学校	市道愛子東栗生線	広瀬小学校東側市道(国道457号線から栗生7丁目に抜ける市道)	車や自転車など交通量が非常に多いが、歩道がない	・路肩カラー化の実施(道) ・街頭指導と安全教育(警)		○		○			○		○			
26	広瀬小学校	愛子赤坂線	広瀬中学校東側の道路	交通量が多いが、歩道が狭い	・歩道を分離している既存歩車道境界ブロック上に反射板を連続的に設置し、経路誘導・注意喚起を行う(道)		○					○					○
27	栗生小学校	県道落合停車場線	栗生5丁目公園北側交差点	横断歩道はあるが、右折・左折の車が多い。	・学校による交通指導(学) ・横断歩道白線引き直し(警)	○			○			○		○			
28	栗生小学校	栗生幹線6号線	(株)ひのきや西側の交差点	信号がない二つの横断歩道を渡る必要がある。	・街路樹の伐採(道) ・標識設置(警)		○		○			○		○			
29	栗生小学校	森下河原線	仙山線落合駅東側の跨線橋(落合駅東跨線人道橋)	老朽化が進み、歩行に危険なコンクリートや鉄部の激しい破損箇所がある。	・一部補修(歩行部コンクリート補修・塗装)(道)		○					○					○
30	愛子小学校 →平成27年現在 錦ヶ丘小学校	錦ヶ丘桜通り	青葉区錦ヶ丘二丁目、三丁目	下り坂で交通量が多い。	・学校による交通指導(学)	○						○					○