

H27 片平丁小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校、PTA(学)
 ・道路管理者(道)
 ・警察署(警)

17
 ・長い横断歩道の青信号が短い。
 スピードを出して横切る車が多い。
 <対策メニュー>
 ・信号機(歩行者灯器)の青色灯火の時間
 延長の検討(警)

13
 ・歩行者対自転車の接触事故が多い。
 <対策メニュー>
 ・学校による交通指導(学)
 ・学校ボランティア防犯巡視員へ巡視依頼
 (学)

14
 ・歩道が狭くて非常に危険
 ・押しボタン信号がなかなか変わらない
 <対策メニュー>
 ・信号機(歩行者灯器)の青色灯火の時間
 延長の検討(警)
 ・横断歩道を高輝度にする検討(警)

12
 ・信号機がなく、長い横断歩道でカーブが
 近い。
 <対策メニュー>
 ・押しボタン式信号機の設置検討(警)

16
 ・見通しが悪く、自転車が一時停止せずに
 スピードを出して通過するので危険。
 <対策メニュー>
 ・宮城県工業高等学校へ自転車の乗り方
 指導依頼(学)
 ・交通指導取締り(警)

10, 11
 ・歩行者信号が青に変わった直後に、猛
 スピードで通過する車が多い。
 ・霊屋橋方面からの左折車が見えにくい。
 <対策メニュー>
 ・歩車分離式信号機の設置検討(警)

15
 ・歩道が片側しかない
 ・路上駐車が多く、児童が危ない。
 <対策メニュー>
 ・横断歩道を高輝度にする検討(警)
 ・駐車禁止標識増設の検討(警)

— : 通学路
 ● : 要対策箇所

