

H28 南光台小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

89

- ・交通量が多く縦横から車が往来する
- ＜対策メニュー＞
- ・学校による交通指導(学)
- ・消えかかっている区画線(センターライン)の引き直し(道)
- ・停止線、横断歩道、ダイヤモンドの補修(警)

90

- ・交通量が多く縦横から車が往来する
- ＜対策メニュー＞
- ・学校による交通指導(学)
- ・消えかかっている区画線(センターライン)の引き直し(道)
- ・停止線、横断歩道、ダイヤモンドの補修(警)

91

- ・交通量が多く道路が細いうえに縦横から車が往来する
- ＜対策メニュー＞
- ・学校による交通指導(学)
- ・停止線、横断歩道、ダイヤモンドの補修(警)

92

- ・信号機なしの右左折ありの道路
- ＜対策メニュー＞
- ・学校による交通指導(学)
- ・薄くなった区画線:カーブくくセンター・ドットラインの引き直し(道)
- ・停止線、横断歩道、ダイヤモンドの補修(警)

93

- ・信号機なしの交差点で見通しが悪く、バスや車の他、バイク・自転車の通行が多い
- ＜対策メニュー＞
- ・学校による交通指導(学)
- ・薄くなった区画線(センターライン)の復旧(道)
- ・下り坂の上部に「横断者あり」の文字の表示(道)
- ・停止線、横断歩道、ダイヤモンドの補修(警)

— : 通学路

● : 要対策箇所

