

H29泉区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					備考			
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		実施完了又は		
63	将監西小学校	泉3339	泉区将監9丁目セブンイレブン前	交通量が多いが、一時停止を守らない車両が多い。	・センターラインの引き直し(道) ・横断歩道・停止線の引き直し(警)		○					○							
64	将監西小学校	泉3342	子平町郵便局近くの交差点	通学路の標識が錆びて見えにくい。歩道のない道路とある道路が交差している。通勤時間帯スピードを出した車両が通る。交通量が多いが、一時停止を守らない車両が多く危険。	・外側線・センターラインの引き直し(道) ・通学路標識の交換(道)		○					○							
65	将監西小学校	泉3015	泉区将監10丁目33番地丁字路交差点	見通しの悪い丁字路。歩道のない道路と歩道がある道路が交差している。通勤時間帯スピードを出した車両が通る。一時停止を守らない車両が多く危険。	・L字カーブ巻き込み部の外側線上に左折車両注意喚起のため、ポストコーン設置(道)		○					○							
66	高森小学校	泉2008	高森4丁目集会所付近交差点	信号機がなく、カーブにあたるため見通しが悪い。	・児童への交通安全指導(学) ・交差点内の視認性向上のため立木を伐採(道) ・T字マーク・センターライン・ドットラインの設置(道) ・横断歩道の補修(警)	○	○					○	○				○	地域より信号機設置要望の陳情を行っていく(学)	
67	松森小学校	泉6023 市名坂高島付近	市名坂高島付近丁字路	交通量が多いが、信号が設置されておらず、横断に危険が伴う。	・児童への交通安全指導(学) ・センターラインの引き直し(道) ・交差点マークを設置(道) ・減速対策としてドットライン設置(道)	○	○					○	○				○	地域より信号機設置要望の陳情を行っていく(学)	
68	松森小学校	泉6799 市名坂高島付近	市名坂高島付近丁字路	路側帯を示す白線の幅が狭い。	・路側帯の幅を広げ、白線・ドットラインの引き直し(道)		○					○							
69	将監中央小学校	泉3020 将監5丁目	将監5丁目交差点付近	団地内を通り抜ける車両が非常に多いが、児童の通学路であることを知らせる標識や看板がない。	・交差点中央に交差点マークを設置(道)		○					○							
70	将監中央小学校	泉3014 将監殿5丁目	将監殿5丁目交差点付近	団地内を通り抜ける車両が非常に多いが、児童の通学路であることを知らせる標識や看板がない。	・交通危険箇所マップの配付。PTAと協力し児童への交通安全指導(学) ・南側の区画線の引き直し(道) ・南北のセンターラインと南側巻き込み外側ラインの引き直し(道)	○	○					○	○					○	地域より信号機設置要望の陳情を行っていく(学)

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					備考	
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		実施完了又は
71	高森東小学校	泉2849北高森	北高森公園と北高森みはらしの丘公園間のクランク付近	通勤車両の抜け道になっており交通量が多いが、クランクで見通しも悪く、歩道もないため危険。	・通行車両の速度を抑える表示等を、地域と協議し設置(学) ・調整池ガードレール側の除草(道)	○	○				○	○				○	
72	高森東小学校	泉2849北高森	北高森みはらしの丘公園南側付近	通勤車両の抜け道になっており交通量が多く、直線でスピード超過している。歩道がないため危険。	・通行車両の速度を抑える表示等を、地域と協議し設置(学) ・調整池ガードレール側の除草(道)	○	○				○	○				○	
73	高森東小学校	泉2008高森7丁目102	パークハウス高森ガーデン前横断歩道	通勤車両の抜け道になっており、下り坂のためスピードが上がるが、車両・児童ともお互いの存在に気づき辛い箇所。	・視認性を上げるため、横断歩道手前の街路樹を2本伐採し、街路灯もLEDにする(道) ・路面表示(ドットライン)を設置(道)		○					○				○	
74	北中山小学校	泉4015・4487の交差点	北中山1丁目バス停付近交差点	交通量多く、カーブで見通しが悪い。横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の引き直し(警)					○						○	
75	北中山小学校	泉4015・4514の交差点	北中山歯科クリニック付近	横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の引き直し(警)					○						○	
76	北中山小学校	泉4015・4522の交差点	セントケアホーム北中山付近	横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の引き直し(警)					○						○	
77	北中山小学校	泉8・4015の交差点	北中山2丁目バス停付近交差点	横断歩道が消えかかっている。	・信号交差点で押しボタン式歩車分離式に変更可能か確認(学) ・横断歩道の引き直し(警)	○				○						○	
78	北中山小学校	泉4015・4526の交差点	北中山3丁目バス停付近交差点	横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の引き直し(警)					○						○	
79	北中山小学校	泉4015・4546の交差点	北中山4丁目バス停付近交差点	横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の引き直し(警)					○						○	
80	北中山小学校	泉4015・4018の交差点	泉4015(市道)と泉4018(市道)の交差点	横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の引き直し(警)					○						○	
81	北中山小学校	泉4018・9の交差点	(株)長登屋付近	横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の引き直し(警)					○						○	

H29泉区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					備考
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	
82	北中山小学校	泉4019・4741の交差点	市営バス方向転換所付近	交通量多く、横断歩道や信号がない交差点。児童が急増している地域である。	・地域より信号機設置要望の陳情を行っていく(学) ・要望を受け、交差点対策を検討(警)	○					○					○
83	市名坂小学校	泉4016	泉ヶ岳通り～赤生津大橋の間 泉中央1丁目「清月記」近辺交差点	北環状線にぬける車両の交通量が非常に多い。	・センターラインの引き直し(道) ・減速対策としてドットライン設置(道) ・横断歩道の引き直し(警)		○					○				○
84	市名坂小学校	泉3124	七北田橋～マクドナルドの間 石止付近	抜け道として利用する車両の交通量が多い。	・路側帯の引き直し(道)		○					○				○
85	市名坂小学校	主35 泉ヶ岳通り	泉中央4丁目「一カ」角	横断歩道がない。	・地域より横断歩道設置要望の陳情を行っていく(学) ・要望を受け、横断歩道の設置(警) ・横断歩道の設置を受け、停止線付近立木の伐採(道)	○	○				○	○				○
86	市名坂小学校	泉3131	泉ヶ岳通り～泉区中央市民センター 中央市民センター	交通量は多いが、路側帯のみ。	・路側帯の引き直し(道)		○					○				○
87	市名坂小学校	泉3125	市名坂小付近	路側帯のカラーやセンターラインが消えている。	・路側帯・センターラインの引き直し(道)		○					○				○