

H30青葉区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険個所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					施全 て完了 又は実	備考
						学校	道路 (市)	道路 (国)	警察	その他	学校	道路 (市)	道路 (国)	警察	その他		
1	立町小学校	青葉1361	川内亀岡町12付近	信号が近い場所に2箇所あり、見間違える危険性がある。	・横断歩道移設(警察実施)による歩道の改良工事(用地の買収が生じる)(道) ・信号、横断歩道の移設(警)		○										・R5年度道路整備完了予定(道) ・工事後も信号機移設不可。警戒活動を強化(警)
2	立町小学校	青葉1356	川内山屋敷100-5付近	亀岡駐在所からの抜け道になっており危険。	・PTA作成の安全マップへの掲載(学) ・歩道拡張(同箇所の除草)(道) ・「通学路徐行」路面標示の引き直し(道) ・外側線、ドットライン、減速マークの引き直し(道) ・融雪剤の散布回数を増やす(道)	○	○					○	○			○	
3	上杉山通小学校	青葉1153	学区内愛宕上杉通全般	特に朝の通勤時間帯は歩行者及び自転車が多く、横断歩道付近を中心に自転車との接触事故などが発生しやすい。	・児童への交通安全指導(学) ・交通指導隊・地域ボランティアへの協力要請の継続(学) ・一時停止の停止線の引き直し及び標識の交換(警) ・横断歩道、自転車横断帯の設置(警)	○						○				○	
4	上杉山通小学校	青葉739	愛宕上杉通から東へ向かう道路全般	抜け道として迂回する車が多い。	・児童への交通安全指導(学) ・交通指導隊・地域ボランティアへの協力要請の継続(学)	○						○				○	
5	上杉山通小学校	青葉1138, 742交差点	北三番丁通と中杉山通の交差点付近	抜け道として迂回する車が多い。	・児童への交通安全指導(学) ・交通指導隊・地域ボランティアへの協力要請の継続(学) ・一時停止の停止線の引き直し(警)	○						○				○	
6	小松島小学校	市道宮町小松島線 青葉1020号線	仙台市青葉区小松島3丁目バス停付近～小松島東北高校前のバス通り	片側1車線のバス通りで、車の交通量も多く、自転車での通勤・通学も多い。道幅も狭い。特に、七十七銀行小松島支店前は道がカーブしていて見通しが悪く、危険である。	・「止まれ」路面標示を設置(警) ・本線側にドット線を設置(道) ・一時停止規制の設置(警)		○					○				○	
7	小松島小学校	市道宮町高松線 青葉1039号線	小松島街道踏切～仙台市青葉区小松島児童館前	道が狭く路上駐車が多い。また、時間帯によって一方通行が変わり、逆走してくる車があるため、交差点付近で信号待ちをする児童が多い状況で大変危険である。	・児童への交通安全指導(学) ・十字路交差点の南西部に外側線を設置(道) ・西進する車両が溜り場に進入しないようポストコーンを設置(道)	○	○					○	○			○	

H30青葉区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					施全 て完了 又は実	備考	
						学校	道路 (市)	道路 (国)	警察	その他	学校	道路 (市)	道路 (国)	警察	その他			
15	北仙台小学校	青葉431, 414	水の森3-13付近十字路	カーブになっていて見通しが悪く、横断する児童の姿がどの方角からも見えにくい。	・外側線の設置(約20m)(道) ・ポストコーンの設置(道) ・老朽化した路側柱の建替(警) ・自転車及び歩行者専用時間帯の補助版の交換(警)		○					○				○		
16	北仙台小学校	青葉431, 432, 425	水の森児童館付近	カーブになっていて見通しが悪く、横断する児童の姿がどの方角からも見えにくい。	・警戒標識「つづら折れあり」の設置(道) ・「横断者注意」路面標示の設置(道) ・緑地法面の木の伐採(道) ・横断歩道予告マーク(◇マーク)の再塗装(警・交)		○					○				○		
17	桜丘小学校	青葉1453, 338交差点	桜ヶ丘公園南通線と桜ヶ丘団地中央幹線の交差点	市営バスや通勤の車両の交通量が多く、また道路が複雑に交差しているため、見通しが悪い。	・外側線、中央線、T字マークの路面標示の引き直し(道) ・「止まれ」路面標示の引き直し(道) ・停止線、ダイヤモンドマークの引き直し(警)		○					○				○		
18	桜丘小学校	青葉245, 244交差点	荒巻泉線と川平二丁目1号線の交差点	バスやトラックなどの車両の通行量が多く、また、坂道のT字路になっているため、民家の塀などがあるため見通しが悪く、横断するのにかなり危険。	・児童への交通安全指導(学) ・地域ボランティアへの協力要請の継続(学)	○						○				○		
19	桜丘小学校	青葉364, 1463, 387	桜ヶ丘二丁目1号線と桜ヶ丘2丁目8号線と桜ヶ丘団地東1号線のY字路	民家が密集していて、見通しが悪い。	・児童への交通安全指導(学) ・地域ボランティアへの協力要請の継続(学) ・Y字交差点部に破線(50m)を設置(道) ・「止まれ」路面標示引き直し(道)	○	○					○	○			○		
20	川平小学校		川平3丁目西公園	公園を囲む柵が錆びている。	・階段部分の塗装補修(公園課)											○	○	外周を囲む柵は着手しているが、ボリュームがあるので段階的に整備している(公園課)