


# R1 東六番丁小学校 通学路対策箇所図



- 【対策検討メンバー】**
- ・教育委員会、学校(学)
  - ・道路管理者(道)
  - ・防犯担当部署(区民)
  - ・警察署交通課(警・交)
  - ・警察署生活安全課(警・生)
  - ・公園課(公園課)



9  
不審者(露出)が多い。警察にも通報しているが、収まる気配がない。  
 <対策メニュー>  
 ・児童への安全指導(学)  
 ・防犯パトロールの強化(警・生)  
 ・公園の低木刈り込み(公園課)

8  
不審者(露出)が多い。警察にも通報しているが、収まる気配がない。  
 <対策メニュー>  
 ・児童への安全指導(学)  
 ・防犯パトロールの強化(警・生)  
 ・公園の高木の剪定(公園課)

5  
白線の内側に進入しながら、曲がってくる車があり、危険を感じる。自転車専用の通行帯があるが、歩道を逆走する自転車も多く、危険である。  
 <対策メニュー>  
 ・児童への交通安全指導(学)

10  
不審者(露出)が多い。警察にも通報しているが、収まる気配がない。  
 <対策メニュー>  
 ・児童への安全指導(学)  
 ・防犯パトロールの強化(警・生)  
 ・公園の低木刈り込み(公園課)

7  
道路が狭いわりに、仙台駅方面への抜け道になっているため、非常に交通量が多い。さらに、マンションを建築しているため、工事車両も多く危険である。  
 <対策メニュー>  
 ・児童への交通安全指導(学)

6  
歩道と車道は分離され、一部カラー化されているが、歩道を走る自転車が多く、歩行者の危険を感じる。道路が狭く対面通行のため、自動車がすれ違う際は、歩道部分に侵入し危険である。  
 <対策メニュー>  
 ・児童への交通安全指導(学)

—— : 通学路  
● : 交通対策箇所  
● : 防犯対策箇所