


R1 八幡小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校(学)
 ・道路管理者(道)
 ・警察署交通課(警・交)



13
 道幅が狭い上に、交通量も多い。特に自転車やバイクがスピードを出して通行するので危険。大型車の巻き込みにも注意が必要。
 <対策メニュー>
 ・児童への交通安全指導(学)

18
 ファミリーマートに向かう歩行者などが横断歩道のない道路を横断する。
 <対策メニュー>
 ・児童への交通安全指導(学)

14
 道幅が狭く、電柱にサイドミラーをぶつける車があり、ガラスの破片が時々落ちている。
 <対策メニュー>
 ・変則的な交差点形状であるため、交差点内を囲う等の路面標示を行う。範囲や色は警察と協議の上、実施(道)

17
 一時停止せずに自動車や自転車が交差点に進入する。
 <対策メニュー>
 ・児童への交通安全指導(学)

15
 右折左折の車が多く、注意が必要。交通量も多く、特に自転車と歩行者の接触も心配される。
 <対策メニュー>
 ・児童への交通安全指導(学)

16
 一時停止せずに自動車や自転車が交差点に進入する。
 <対策メニュー>
 ・当該交差点の規制(南、北、東の一時停止(3方向))について、消えかかっている路面標示の再塗装を行う(道)
 ・停止線の再塗装(警・交)

— : 通学路
 ● : 交通対策箇所