

R1 旭丘小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校(学)
・道路管理者(道)
・警察署交通課(警・交)



26
歩道が設置されているが、事故が起こった際には歩道に車が乗りあげてくる可能性がある。
＜対策メニュー＞
・児童への交通安全指導(学)

27
路側帯の白線が消えている。通学路で路側帯のカラー化が途切れている。
＜対策メニュー＞
・消えかかっている外側線の再塗装(道)

— : 通学路
● : 交通対策箇所