



R1 鶴谷東小学校 通学路対策箇所図



- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校(学)
 - ・道路管理者(道)
 - ・警察署交通課(警・交)



45
多くの自動車が4号線への抜け道として通る、交通量の多い坂の頂点のT字路。横断歩道はあるが、一時停止後の右左折や直進車に注意を要する。

＜対策メニュー＞

- ・道路通行等についての安全教育の更なる充実(学)
- ・防犯ボランティア学校巡視員による安全指導・見守り活動を依頼する(学)
- ・学校便り等を利用し、保護者・地域住民に対し登下校時の交通安全活動への協力依頼を行う(学)
- ・交差点路面にT字マーク設置の検討(道)
- ・登下校時間のパトロール強化(警・交)

44
歩道と車道の上にガードレールがあるが、カーブの先で途切れており、速度超過車突入の可能性が高い。

＜対策メニュー＞

- ・防護柵2スパン(4m)の延長の検討(道)

— : 通学路

● : 交通対策箇所