


R1 向陽台小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校(学)
 ・道路管理者(道)
 ・警察署交通課(警・交)



109
 交通が多く、坂の下から上がってくる車の見通しが悪い。
 <対策メニュー>
 ・交差点T字マークの路面標示を引く(道)
 ・交差点T字標識を2箇所設置する(道)
 ・交差点T字標識を設置予定箇所にある街路樹1本を伐採する(道)

108
 交通が多く、坂の下から上がってくる車の見通しが悪い。
 <対策メニュー>
 ・標識の設置(道)
 ・交差点の巻き込み部4箇所ポストコーンを設置する(道)
 ・東進の車線の交差点に近接する街路樹3本を伐採する。(道)

107
 横断歩道が薄くなっている。
 <対策メニュー>
 ・横断歩道の再塗装(警・交)

106
 横断歩道が薄くなっている。
 <対策メニュー>
 ・「止まれ」の路面標示の再塗装(道)

— : 通学路
 ● : 交通対策箇所

