


R2年度 南吉成小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校(学)
 ・道路管理者(道)
 ・警察署交通課(警・交)



21(南吉成小1)
 ・多数の児童が通学路として使用しているが、道幅が狭く両側通行となっている。
 <対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・交通取り締まりの強化(警・交)

22(南吉成小2)
 ・中山台側歩道に何かの基準点を示す石の突起物がある。また、大雨の際に冠水したこともあった。
 <対策内容>
 ・境界杭が際立つよう着色を行い注意喚起する(道)

23(南吉成小3)
 ・信号のない横断歩道が児童の登下校ルートとなっているが、右左折する自動車が横断歩道を通り抜けることも多く、横断のタイミングが取りにくい。
 <対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・横断歩道の再塗装(警・交)

— : 通学路
 ● : 交通対策箇所