


R3年度 岩切小学校 通学路対策箇所図



- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校(学)
 - ・道路管理者(道)
 - ・防犯担当部署(区民)
 - ・警察署交通課(警・交)
 - ・警察署生活安全課(警・生)

(岩切小9)
 交通量が多く、歩道がない。
 <対策内容>
 ・路肩のカラー化(道)

(岩切小2)
 利府・富谷方面からの自動車が多く、渋滞が起きている。歩道がないため、歩きにくい。
 <対策内容>
 ・町内会に相談し、交通規制要望の提出について検討(学)
 ・道路と水路に段差があるため、柵の設置を検討(道)

(岩切小8)
 東光寺方面より南進する自動車と左折して東進する自動車が多く、横断歩道を渡りにくい。
 <対策内容>
 ・車止めの設置を検討(道)

(岩切小5)
 交通量が多く、道路を渡ることが難しい。
 <対策内容>
 ・学校ボランティア防犯巡視員に交通指導強化を依頼(学)

(岩切小3)
 横断歩道がないため、道路を横断するしかない。交通量が多く、見通しも悪いため危険である。
 <対策内容>
 ・100m東側の横断歩道を利用するよう指導(学)
 ・路肩のカラー化について検討(道)

(岩切小1)
 歩道が狭く、自転車と歩行者が多く、登下校時に接触等の危険性が高い。
 <対策内容>
 ・児童への交通安全指導(学)

(岩切小6)
 7:30~8:30までスクールゾーンとなっているが、侵入し走行する自動車あり。
 <対策内容>
 ・保護者にスクールゾーンであることを啓発(学)
 ・取締係・管轄駐在所に取締りを依頼(警・交)

(岩切小7)※追加分
 交通量が多く、歩道がない。
 <対策内容>
 ・路肩のカラー化について検討(道)

(岩切小4)
 陸橋の囲いが高く、見通しが悪い。不審な人物がいてもわかりにくい状況である。
 <対策内容>
 ・パトカーによるパトロールの強化(警・生)

— : 通学路
● : 交通対策箇所
● : 防犯対策箇所

