

R3年度 泉ヶ丘小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校(学)
 ・道路管理者(道)
 ・警察署交通課(警・交)

(泉ヶ丘小1)
 7:30~8:30は車両通行止めだが、下校時は交通量が多い。歩道がなく、北側にグリーンカラーの舗装があるが、南側には舗装がなく、南側から北側への横断歩道もない。
 <対策内容>
 ・児童への交通安全指導(学)

(泉ヶ丘小2)
 崖があり、ガードレールの長さが十分ではない。
 <対策内容>
 ・児童への交通安全指導(学)

(泉ヶ丘小3)
 二車線。交通量が多く、片側歩道があるが、自動車との接触のおそれあり。
 <対策内容>
 ・児童への交通安全指導(学)
 ・外側線の補修(道)
 ・減速ドットラインの新設(道)

— : 通学路
 ● : 交通対策箇所

