

R3年度 上野山小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校(学)
 ・道路管理者(道)
 ・警察署交通課(警・交)



(上野山小1)
 児童の登下校時に車両の交通量が多い。またセブンイレブン敷地内にある駐車場に入るまで縁石がないため、車両が車道のどこから進入してくるかが児童にとって予測しづらい。
 <対策内容>
 ・店舗に縁石設置について交渉する(学)
 ・店舗の承諾を得た場合、縁石の設置(道)
 ・横断歩道の引き直し(警・交)

(上野山小2)
 太白団地方面へ右折しようとする車両から横断歩道を歩いている児童が見えづらい。
 <対策内容>
 ・交差点付近の植木柵を撤去し、ガードレールを設置(道)

— : 通学路
 ● : 交通対策箇所