


R3年度 西山小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署生活安全課(警・交)



(西山小1)
道幅が狭い上に交通量が多いため、路側帯の上を車両が通行している。児童と車両が非常に接近している。
＜対策内容＞
・該当道路を通らず、指定通学路を迂回するよう教職員・児童・保護者に通知(学)

(西山小2)
朝の通勤時間帯に鶴ヶ谷方面から利府街道に向けて渋滞する。車がつながるなか、T字路の横断歩道を東から西へ渡る児童がいる。南から北へ向かう車は児童が突然現れるため、危険。毎朝学校ボランティアが立ち、車を止めて児童を横断させている。ミラーは設置されているが、危険な状態は続いている。
＜対策内容＞
・児童への交通安全指導(学)
・減速しない車両について、タクシー協会へ連絡(学)
・文字の引き直しの検討(道)
・横断歩道・法定外表示の工事申請を実施(警・交)

— : 通学路
● : 防犯対策箇所