

R3年度 将監中央小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校(学)
 ・道路管理者(道)
 ・警察署交通課(警・交)



(将監中央小1)
 歩行者用信号の(北⇄南)の青信号の時間が非常に短く、かけこんでくる児童がいて危険。青信号の時間延長を希望。
 <対策内容>
 ・歩行者信号秒数の見直し(警・交)

(将監中央小2)
 見通しが悪く、横断歩道やカーブミラーもなく危険。メイン以外の通りにも街灯設置希望。
 <対策内容>
 ・「止まれ」文字の補修(道)
 ・街路灯設置の検討(道)

— : 通学路
 ● : 交通対策箇所