

R5年度 宮城野小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)

(宮城野小2)

車両が宮城野1187から大通りに出る際、一時停止の標識がなく、歩道を歩いている児童と接触する可能性が高く危険。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・防犯巡視員への積極的な依頼・声掛けの実施(学)
- ・パトロールの実施(警・交)
- ・交通安全指導の実施(警・交)
- ・一時停止設置の検討(警・交)

(宮城野小5)

仙台駅方面へ下校する際に、アンダーパス内部の視認性が悪いことから宮城野1195より飛び出してくる自転車が見えにくいため、児童と接触する危険性がある。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・防犯巡視員への積極的な依頼・声掛けの実施(学)
- ・道路再整備工事にて見通しのよさについて対策(北道路)

(宮城野小3)

車両が宮城野1184から大通りに出る際、一時停止の標識がなく、歩道を歩いている児童と接触する可能性が高く危険。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・防犯巡視員への積極的な依頼・声掛けの実施(学)
- ・パトロールの実施(警・交)
- ・交通安全指導の実施(警・交)

(宮城野小4)

自転車の交通量が多い。児童が歩道橋から歩道へ出る際に接触する危険性がある。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・防犯巡視員やPTAへ積極的な依頼・声掛けの実施(学)
- ・交通安全指導の実施(警・交)

(宮城野小1)

宮城野萩大通りを横断する際、横断歩道はあるが信号機未設置。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・防犯巡視員への積極的な依頼・声掛けの実施(学)
- ・パトロールの実施(警・交)
- ・交通安全指導の実施(警・交)

— : 通学路

● : 交通対策箇所