

H27 柞江小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

63

- ・交通が多く、大型車も通行するが道幅が狭く、歩道も狭い。
- ・毎日何台かスピードを出す違反車が通って危険である。

＜対策メニュー＞

- ・安養寺二丁目東交差点に信号機設置申請をする予定のため、設置されたらそちらに通学路を変更(学)
- ・歩行者注意の路面標示の新設、センターラインの補修(道)
- ・剥離した横断歩道、停止線及び予告マークの補修(警)

65

- ・道幅が狭く、クランク形状の道路のため、見通しが悪い。

＜対策メニュー＞

- ・児童に歩行の仕方を重ねて指導するとともに、仙台まらいだーや学校ボランティア防犯巡視員に協力を依頼し、日常的な巡視を強化(学)
- ・センターライン消去、路側線移設、路側カラー舗装化、ポストコーンの新設(道)

62

- ・交通が多くなり、信号のないところでの横断が危険である。

＜対策メニュー＞

- ・町内会及びいずみ高等支援学校等と協議した結果、近日中に信号機設置申請をする予定(学)

64

- ・交通が多く、狭い歩道幅の中に逆送の自転車がスピードを出し下ってくる。

＜対策メニュー＞

- ・仙台第三高校と協議し、自転車の車道通行を指導してもらうことになった(学)
- ・小学校、仙台第三高校の職員が登校指導に立ち、児童や自転車で通行する生徒へ指導(学)
- ・児童に歩道の歩き方を重ねて指導し、学区住民に協力の啓発に努める(学)
- ・登校時間帯の交通指導取締り実施(警)

柞江小学校

- : 通学路
- : 要対策箇所