

H27宮城野区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					全実施完了又は	備考		
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他				
50	原町小学校	宮城野1221, 1231 苦竹北裏通線、南目北裏通線	学校西側から清水沼公園付近まで (清水沼3-4)	路側帯がない。	・通学路注意の路面標示設置(2箇所)(道) ・剥離した横断歩道の補修。標識の増設(警)		○						○						
51	原町小学校	宮城野1233 原町小学校前線	学校正門前から原町本通りに入る道路 (原町2丁目2-5から2丁目2-13)	狭き道路で車両通行が多く見通しが悪い。幅員が狭い道路をバスやトラックが行き来するため大変危険。	・路側帯をカラー化、ポストコーン(3本)の設置(道) ・剥離した横断歩道の補修。東側横断歩道の廃止検討(警)		○						○						
52	福室小学校	宮城野737 福室寺前線	福室5丁目10付近 西光寺の寺門前の道路	穏やかなカーブであるが、左右の塀などのために見通しが悪い。片道のみ路側帯がある非常に細い道である。登校時間帯は規制されている道路であるが、無視をして通行している車が後を絶たない。	・児童に対する安全教育(学) ・通学路注意の路面標示設置(2箇所)、丁字マーク設置(道) ・剥離した横断歩道予告マークの補修。 警戒警ら活動の強化(警)	○	○					○	○					○	
53	福室小学校	宮城野1379 南宮北福室(その1)線	福室5丁目4付近 エネオス前の横断歩道	信号機が設置されたものの赤信号になりそうなタイミングで速度を上げて通行する車が多い。	・児童に対する安全教育(学) ・警戒警ら活動の強化(警)	○							○						○
54	福室小学校	宮城野730 福室中野2号線(一)141 今市福田線	福室4丁目1付近 深山神社前の交差点	岩切～仙台港方面は車が速度を上げて通行することが多い。歩道に極めて近いところを通行する大型車がある。	・児童に対する安全教育(学) ・横断歩道の巻込み部に路側線新設(道) ・警戒警ら活動の強化(警)	○	○						○	○					○
55	福室小学校	宮城野740 高砂住宅幹線2号線	福室6丁目19付近 福室児童公園前の交差点(丁字路)	赤信号になりそうなタイミングで強引に入ってくる車が多く、歩道上の停車も日常的にみられる。また信号を回避しようとコンビニエンスストアの駐車場を抜けていこうとする車があり、児童の動線と交差し大変危険である。	・児童に対する安全教育(学) ・警戒警ら活動の強化(警)	○							○						○
56	鶴谷小学校	宮城野376 鶴ヶ谷北8号線	鶴ヶ谷北2丁目付近	丁字路で見通しが悪い(3月に5年生が登校途中に自動車と接触する)。	・交通安全指導の徹底(学) ・丁字マークの設置(道) ・警戒警ら活動の強化(警)	○	○						○	○					○
57	鶴谷小学校	宮城野235 鶴ヶ谷1号線	鶴ヶ谷4丁目東公園付近	時期によって、樹木のため、交差点の見通しが悪い。	・交通安全指導の徹底(学) ・街路樹の剪定は既に完了しているが、必要に応じ剪定(道) ・Y字マークの設置(道) ・センターラインの補修(道) ・剥離した停止線の補修(警)	○	○						○	○					○

H27宮城野区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					全 実 施 完 了 又 は	備考
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		
58	鶴谷小学校	宮城野235 鶴ヶ谷1号線	鶴谷小学校周辺のバス通り	時間規制を守らず、スクールゾーンに進入する車がある。	<ul style="list-style-type: none"> 交通安全指導の徹底(学) 十字マーク及びセンターラインの補修(道) 規制標識に支障となる街路樹の伐採(道) 登校時間帯の交通指導取締り実施 	○	○		○			○	○		○		
59	鶴谷小学校	宮城野236,241 鶴ヶ谷2号線・7号線	鶴ヶ谷2丁目公園・市営住宅周辺道路	止まれの標示が消えかかっている。市営住宅建設等で大型車の往来が多い。	<ul style="list-style-type: none"> 交通安全指導の徹底(学) 街路樹(3本)の伐採(道) 十字マーク補修(道) センターライン消去(道) 路側線の移設(道) 剥離した横断歩道や停止線、予告マークの補修(警) 車両通行禁止規制の合理的な見直し(警) 	○	○		○			○	○		○		
60	幸町小学校	私道	仙台市宮城野区二の森5~8の私道	朝は出勤する住民の自家用車により交通量が多い。道幅が狭く危険。車が通り過ぎるのを待ってから歩かなければならない。	<ul style="list-style-type: none"> 町内会等を通して住民に呼びかけ、交通安全の注意喚起を促す(学) 	○						○			○		
61	幸町小学校	宮城野29 東仙台幸町線	仙台市宮城野区二の森3-55前歩道	登校する児童が信号待ちするが、歩道の幅が狭いため、あふれるような状態。高校生の通学自転車も歩道を頻繁に通るため危険。	<ul style="list-style-type: none"> 児童に信号待ちの場所を指導(学) 自転車街頭指導活動の強化(警) 	○			○			○			○		
62	柊江小学校	宮城野193 自由ヶ丘団地1号線	宮城野区安養寺2丁目東交差点付近	交通量が多くなり、信号のないところでの横断が危険である。	<ul style="list-style-type: none"> 町内会及びいずみ高等支援学校等と協議した結果、近日中に信号機設置申請をする予定(学) 	○						○			○		
63	柊江小学校	宮城野193 自由ヶ丘団地1号線	宮城野区安養寺2丁目横断歩道付近	交通量が多く、大型車も通行するが道幅が狭く、歩道も狭い。毎日何台かスピードを出す違反車が通って危険である。	<ul style="list-style-type: none"> 安養寺二丁目東交差点に信号機設置申請をする予定のため、設置されたらそちらに通学路を変更(学) 歩行者注意の路面標示の新設、センターラインの補修(道) 剥離した横断歩道、停止線及び予告マークの補修(警) 	○	○		○			○	○		○		
64	柊江小学校	宮城野192 第三高等学校前線	宮城野区柊江歩道付近	交通量が多く、狭い歩道幅の中に逆送の自転車がスピードを出し下ってくる。	<ul style="list-style-type: none"> 仙台第三高校と協議し、自転車の車道通行を指導してもらうことになった。(学) 小学校、仙台第三高校の職員が登校指導に立ち、児童や自転車で通行する生徒へ指導(学) 児童に歩道の歩き方を重ねて指導し、学区住民に協力の啓発に努める(学) 登校時間帯の交通指導取締り実施(警) 	○			○			○			○		

H27宮城野区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					全実施完了又は	備考
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		
65	栴江小学校	宮城野8 二の森午房江下線	宮城野区青葉病院西側道路クランク付近	道幅が狭く、クランク形状の道路のため、見通しが悪い。	・児童に歩行の仕方を重ねて指導するとともに、仙台まもらいだーや学校ボランティア防犯巡視員に協力を依頼し、日常的な巡視を強化(学) ・センターライン消去、路側線移設、路側カラー舗装化、ポストコーンの新設(道)	○	○				○	○				○	
66	田子小学校	(-)141 今市福田線	田子1丁目:福田町駅付近ガードから田子グリーンパークに至る県道	沿線のほぼ全般にわたり、歩道がなく、1日を通して交通量も多いため、児童と車との接触の危険がある。特に朝夕の児童の登下校の際は大変危険である。	・十字マーク及び交差点カラー化(道)		○					○				○	
67	田子小学校	(-)141 今市福田線	田子1丁目:県道 今市福田線福田町駅付近ガード付近のファミリーマート前(宮城県高等技術専門学校正門前)	横断歩道がなく、特に朝夕の児童の登下校の際は大変危険である。	・児童に対する安全指導及び注意喚起(学) ・十字マーク、交差点カラー化(道)	○	○				○	○				○	
68	田子小学校	宮城野2045 田子新田東線	田子2丁目:田子小北西側の十字路交差点(築山裏)	一方向のみ一時停止のため、減速せずに通過する自動車が多く危険。また、一時停止側も停止線で止まらずに横断歩道付近まで進出してくる。	・児童に対する安全指導及び注意喚起(学)	○					○					○	
69	田子小学校	宮城野2359 田子二丁目要害線	田子2丁目:田子小北東角十字路交差点	交通量が多い。横断歩道が新設されたが、一時停止のない側を減速せず通過する車が多い。	・児童に対する安全指導及び注意喚起(学)	○					○					○	
70	田子小学校	宮城野2045 田子新田東線	田子3丁目:田子歯科前の十字路交差点	交差点は一方向のみ一時停止の標識あり。見通しが悪く減速せずに通過する車が多いため、危険である。	・児童に対する安全指導及び注意喚起(学) ・十字マーク、交差点カラー化、外側線の新設(道)	○	○				○	○				○	
71	田子小学校	宮城野2359 田子2丁目要害線	田子2丁目:学校周辺の歩道	ツツジの枝が伸び、児童の歩行の障害になっている。	・学校外周フェンス部分の除草(学) ・剪定・除草の実施、必要に応じた伐採(道)	○	○				○	○				○	