

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考	
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他			
81	長町小学校	市道長町門前丁川前線 市道長町北町木流堀線	長町8丁目1番地～門前町6番地にかかる木流堀上の橋前の横断歩道	登校時、橋の待機場所が狭く、国道286号線から東に向かう車が見えにくいために横断が危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童の飛び出しの抑制を図る為、橋の上に左右確認の文字とドット線(破線)を標示(道) ・区画線(中央線及びドット線)の引き直し(道) ・ドライバーの視界の妨げとなっている防護柵(ガードレール)の一部をパイプに変更(道) ・転落防止柵の高さを1.1mまで下げる(道) ・横断歩道標識の交換(警) 		○		○				○				○	
82	長町小学校	市道長町西浦6号線	長町4丁目5番地、佐々木燃料店前の交差点	信号待ちをする児童の姿が北進する運転者から見えにくい。	<ul style="list-style-type: none"> ・歩行スペースを明確にするため、外側線の引き直し(道) ・交差点巻き込み箇所に外側線を標示(道) ・横断歩道の位置変更を含めて検討(警) 		○		○			○		○			○	
83	長町小学校	市道	長町4丁目4番地、衣料のタムラ前の交差点	いずれの角も信号待ちをするスペースが狭い。西側に渡る歩行者にとって信号機が見えにくい。	<ul style="list-style-type: none"> ・交通事故の防止について、継続して指導を行う(学) ・停止線の引き直し(警) 	○			○			○		○			○	
84	長町小学校	市道長町3号線	長町4丁目7番地、元松本小児科、仙台市交通局長町営業所前の交差点	車の交通量が多く、信号を待つ際の待機場所が狭い。	<ul style="list-style-type: none"> ・待機場所にポストコーンを設置(道) ・交差点巻き込み箇所に外側線を標示(道) ・元松本小児科前の歩道と車道を明確にするためポストコーンを設置(道) ・外側線の引き直し(道) ・横断歩道の引き直し(警) 		○		○			○		○			○	
85	長町小学校	市道長町西浦6号線 市道長町1号線	長町4丁目4番地、衣料のタムラ前から、長町7丁目10番地、コス仙台長町店までの道路	道幅が狭く、交通量が多い。歩道が狭い。	<ul style="list-style-type: none"> ・歩行スペースを明確にするため、消えかかっている外側線の引き直し(道) 		○					○					○	
86	西多賀小学校	市道西多賀小学校前線	西多賀小学校南門から国道286号線への道	交通量が多く、道幅が狭いにもかかわらず、歩道と車道の区別がないため、危険。	<ul style="list-style-type: none"> ・歩行スペースを明確にするため、外側線の再標示と路側帯のカラー舗装を整備(道) ・カーブ区間に速度抑制が図れるドット線(破線)を標示(道) 		○					○					○	
87	西多賀小学校	市道富田線 市道郡山折立線	富沢3丁目西バス停付近の交差点	歩道がなく、バスが通行する。また、進入禁止時間帯にもかかわらず、違反して進入してくる車があり、危険。	<ul style="list-style-type: none"> ・橋から横断歩道区間に歩行スペースを確保するため、外側線の標示と路側帯のカラー舗装を整備(道) ・横断歩道、停止線等の再塗装(警) ・標識の位置を変更(警) 		○		○			○		○			○	

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					備考		
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		全て完了又は実施	
88	西多賀小学校	市道西多賀小学校前線	西多賀小学校南門そばの十字路交差点	歩車分離式信号のため、間違って車が進入してくるおそれがある。	・学校だより等で歩車分離式であること、時間帯により進入禁止になることなどを周知(学) ・横断歩道、停止線等の再塗装(警)	○					○							
89	西多賀小学校	国道286号	カラオケンダックス前横断歩道	朝8時前後の自転車の交通量が非常に多く、歩道内の自転車と歩行者の分離線が全く無視されている。	・自転車歩行者道において、自転車の走行部分を明確にするためにカラー舗装を整備(道)		○					○						
90	西多賀小学校	市道多賀社前線	市道多賀社前線の市道郡山折立線から笹川に架かる熊野宮橋まで	歩道がない。	・両側歩道の整備(道)		○											用地買収は完了しているが橋の架替え中である。R9年度完了予定
91	上野山小学校	二大工事線	セブンイレブン仙台山田上ノ台町店駐車場脇道路	駐車場に入るため歩道を車が横断する。	・途切れている歩道を整備し、歩行者の通行スペースを確保(道)		○					○						
92	上野山小学校	第七羽黒台3号線	縄文の森広場駐車場脇道路	横断歩道なし。	・横断歩道の設置に伴う歩車道境界ブロックの切下げ工事(道) ・横断歩道意思決定の上申(警)		○					○		○				
93	上野山小学校	市道1301号線	月ヶ丘入口三叉路	車の通行量が多く、横断する児童も多い。	・学校での安全指導を継続(学)	○					○							
94	上野山小学校	私道	山田北地獄坂	道路脇の舗装が壊れかけてきている。排水路に蓋がなく、冬期は雪でわかりにくい。交通規制が守られていない。	・午後の交通規制の要望(学) ・舗装破損箇所の部分補修(道) ・歩行スペースを明確にするため、外側線と路側帯のカラー舗装を整備(道) ・交番による警戒を引き続き実施(警)	○	○				○			○				
95	上野山小学校	山田住宅幹線	山田住宅	電柱と信号の間が狭くなっており危険である。	・NTT柱の移設後、L型側溝の再整備及び外側線の設置を行い、路側帯の歩行者スペースを確保(道)		○					○						
96	芦口小学校	市道土手内緑ヶ丘線 市道緑ヶ丘1丁目線	はたとや会館付近	三叉路で見通しが悪い。止まれの標識はあるが、坂があり車のスピードも出て危険。	・通学路標識を1箇所設置(道) ・カーブミラーが支障で見えにくい通学路標識の移設(道) ・「歩行者注意」の路面標示を2箇所行う(道)		○					○						
97	芦口小学校	市道長町土手内線	土手内1丁目～3丁目、土手内2丁目～3丁目間の道路	道幅が狭く、交通量も多い(車は双方通行)。	・通学路の入口に通学路標識を設置(道) ・歩行スペースを明確にするため、外側線と路側帯のカラー舗装を整備(道)		○					○						
98	東四郎丸小学校	市道中田北鎌街道線	バス通り浜堀バス停近くの横断歩道	車の交通量が多いのに信号がない。 ※主に児童が利用	・押しボタン信号機設置を要望(学) ・信号機設置の要望を継続(警)	○					○							信号機は県に要望中。上申は却下(警)

H27太白区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					備考
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	
99	東四郎丸小学校	市道四郎丸落合3号線	四郎丸字落合 四郎丸東市営住宅3号棟前交差点	車の交通量が多いのに信号がない。 ※児童に限らず多くの市民が利用	・信号機設置を要望(学) ・信号機設置の要望を継続(警)	○			○		○				○	交通量調査により、信号機の設置の必要性が認められなかった。指導隊や各関係団体による安全対策を今後実施していく(警)
100	茂庭台小学校	太白区茂庭台4丁目3と17の間にある緑道	緑道にあるツリーサークル(カツラを伐採した跡)	ツリーサークルに足をとられ転倒する子供が出ている。	・植栽を行い段差を解消(太白区公園課)					○				○	○	
101	長町南小学校	市道長町・八木山線	鹿野3丁目25-13ふとんの折原前交差点	複数車線で交通量が多い。H23本校児童の交通事故発生。	・通学経路の安全指導の徹底(左右確認)(学)	○					○				○	
102	長町南小学校	市道468号線	長町7丁目24ステーションコート前交差点	時差式の信号になっているが、交差点にスピードを出して進入する自動車が見られる。	・通学経路の安全指導の徹底(左右確認)(学)	○					○				○	
103	長町南小学校	県道258号線	ザ・モール仙台前の交差点	自転車と自動車の交通量が多い。広い交差点なのでスピードを出す自動車が多い。	・通学経路の安全指導の徹底(左右確認)(学)	○					○				○	
104	長町南小学校	市道長町2号線	鹿野3丁目交差点(セブンイレブン前)	直進より左折や右折の車が多い歩道の幅が狭いため信号を待つときに混雑してしまう。	・通学経路の安全指導の徹底(セブンイレブン側に渡ってから歩行)(学) ・信号柱の移設(警)	○			○		○			○		
105	長町南小学校	市道長町新田4号線	長町6丁目4-17長町パーク・ホームズサウスステージ前交差点	両側通行と一方通行の交差点で全て一時停止だが、通学路なので交差点への急な進入に注意が必要。	・交差点北側に外側線を標示し、交差点の形状を明確にすることで、ドライバーへの注意喚起(道)		○					○			○	