

H28 北仙台小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

6

- ・カーブになっていて見通しが悪い
- ＜対策メニュー＞
- ・学校による交通指導(学)
 - ・“横断歩道”標識の視認性確保のため、道路敷にある樹木の剪定を実施する(道)
 - ・パトカーによる警らを実施(警)

5

- ・カーブになっていて見通しが悪い
- ＜対策メニュー＞
- ・学校による交通指導(学)
 - ・“横断歩道”標識の視認性確保のため、道路敷にある樹木の剪定を実施する(道)
 - ・横断歩道標識をミニサイズから通常サイズに交換し、視認性を向上させる(警)

— : 通学路

● : 要対策箇所

