


R1 沖野東小学校 通学路対策箇所図



- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校(学)
 - ・道路管理者(道)
 - ・警察署交通課(警・交)

75

自動車の交通量が多い。交差点は、角に新築された住宅の塀により、以前に比べて見通しが悪く、注意が必要である。

＜対策メニュー＞

- ・カーブミラーの設置(道)

76

仙台東高校への通学に使用されるため、通学路を横断する自転車が、注意が必要である。

＜対策メニュー＞

- ・児童への交通安全指導を継続して行う(学)
- ・当該地で予定されている下水道工事後、薄くなった区画線(ドットライン)の引き直しを行う(道)

— : 通学路

● : 交通対策箇所

