

# R1 八乙女小学校 通学路対策箇所図

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・防犯担当部署(区民)
- ・警察署交通課(警・交)
- ・警察署生活安全課(警・生)
- ・八乙女児童館(児童館)

116

見通しの悪い、信号のない交差点。北環状線との信号のある交差点は、交通量が多い。

### ＜対策メニュー＞

- ・交差点に近接する植栽及び街路樹を伐採する(道)
- ・「止まれ」の路面標示の再塗装(道)
- ・児童への安全指導を徹底する(児童館)

115

市道の下になり、薄暗く、人通りが少ない。

### ＜対策メニュー＞

- ・児童への安全指導(学)
- ・ボックス内の街灯をすべてLED化する(道)
- ・警察官によるパトロールの強化(警・生)
- ・防犯パトロール(青パト)の強化(区民)



— : 通学路

● : 交通対策箇所

● : 防犯対策箇所