


R2年度 茂庭台小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校(学)
 ・道路管理者(道)
 ・警察署交通課(警・交)



78(茂庭台小4)
 ・登下校時間帯に横断歩道を渡る児童が多い。けっこうなスピードを出して走る車両が多い。
 ・歩道の街路樹や植え込みで運転者側から歩行者(横断者)が見えにくいときがある。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・街路樹の下枝を切る。植え込みの高さを下げる(公園課)

76(茂庭台小2)
 ・登下校時間帯に横断歩道を渡る児童が多い。車両の通行量も多い。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・登下校時のパトロール(警・交)

75(茂庭台小1)
 ・急な曲がりで見通しがよくない。車両の通行が多く、けっこうなスピードで走っている。
 ・横断歩道がないが、付近のマンション住民など道路を横切って渡る人が多い。
<対策内容>
 ・道路の乱横断をしないよう、児童への安全指導(学)

77(茂庭台小3)
 ・道幅の広い直線道路で車両の通行量が多く、かなりのスピードを出して走る様子が見られる。
 ・付近のスーパーマーケットやバス停へ行く際や、その帰りに信号・横断歩道のないところを横切る地域住民をよく見かける。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・外側線の設置(道)

— : 通学路
 ● : 交通対策箇所