


R2年度 八木山小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校(学)
 ・道路管理者(道)
 ・警察署交通課(警・交)

65(八木山小6)
 ・ヤマザキショップ八木山あだち店前の横断歩道
 ・交通量が増加している
 ・夜間は傾斜による視界の悪さと街路樹で歩行者が隠れてしまう
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・視界確保のため街路樹を剪定する(公園課)

61(八木山小2)
 ・バスや大型車両など交通量が多い。
 児童が縁石に乗らないように注意が必要。
 路面に轍ができていたため雨天時は歩行者に水しぶきがかかる。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)

64(八木山小5)
 ・坂道の変則十字路口。全方向から車やバイクがスピードを出してくるため危険。
<対策内容>
 ・交差点に十字マークの設置(道)

63(八木山小4)
 ・変則四叉路の交差点。T字路状と見なされており『一時停止』の標識が設置できない。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・一時停止について、交差点形状整理も含め可否を検証する(警・交)

60(八木山小1)
 ・見通しが良いので自動車がスピードを出して走行している。2車線道路は歩道が狭くなっている。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)

68(八木山小9)
 ・大型車両を含め交通量が多い
 ・一時停止を無視して進入してくる自動車もある。標識と電柱が重なって見えにくくなっている
<対策内容>
 ・「止まれ」標識の再塗装(道)
 ・標識の位置を調整(警・交)

66(八木山小7)
 ・東西に延びる道路に一時停止がないためスピードを緩めることなく通過する自動車が多い。
<対策内容>
 ・登下校時のパトロール継続実施(警・交)

69(八木山小10)
 ・生協の交差点が歩車分離式になったため迂回経路として交通量が増えている。
<対策内容>
 ・最高速度の路面標示施工を検討(警・交)

62(八木山小3)
 ・規制時間帯に迂回する自動車を利用する道路。見通しが悪く、減速しない自動車も多い。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)

67(八木山小8)
 ・交通量の多い交差点である。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)

— : 通学路
 ● : 交通対策箇所

