

R4年度 東四郎丸小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)

(東四郎丸小1)

閑上方面への抜け江道となっており、朝・夕は特に交通量が多い。工事関係の車両(ダンプカー)が多く通る。道幅が狭く、路側帯も狭い。バス停でバスが停車している際に、バスを抜かしていく車が多いが、その際、横断歩道を渡る児童と接触する危険がある。

<対策内容>

- 児童への安全指導(学)
- 交通局輸送課にバス停の移動、難しければ相応の安全対策の実施を依頼(学)
- スピード違反等の取り締まりの実施(警・交)



— : 通学路

● : 交通対策箇所