R5年度　寺岡小学校　通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校（学）
・道路管理者（道）
・警察署交通課（警・交）



（寺岡小3）
通行する人数に対して横断歩道の幅が狭い。下り坂になっており、店頭する児童多数。朝はスピードの速い車両も多く通行するため危険。

<対策内容>
・児童への安全指導（学）
・横断歩道及び停止線引き直し（警・交）

（寺岡小2）
大きな交差点が近くにあり、横断歩道に信号機未設置。朝の時間帯は車両のスピードが速い。

<対策内容>
・児童への安全指導（学）
・交通指導隊の継続（学）
・PTA中心の旗振り活動の継続（学）

（寺岡小1）
通行する人数に対して横断歩道の幅が狭い。スピードの速い車両も多く通行する。

<対策内容>
・児童への安全指導（学）
・交通指導員の継続（学）
・通学路標識の更新（道）

：通学路

●　：交通対策箇所