

R5年度 鶴谷東小学校① 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)



(鶴谷東小1)
車両の多くが4号線への抜け道で利用。横断歩道はあるものの交通量が多いため注意が必要。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・見守りボランティアの継続(学)
- ・パトロールの実施(警・交)
- ・信号機設置の検討(警・交)

- : 通学路
- : 交通対策箇所

R5年度 鶴谷東小学校② 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)



(鶴谷東小3)

指定通学路に申請したが、横断歩道がないため、要検討となった。横断歩道の可否を検討したい。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)※R5.8.29指定通学路追加
- ・交通規制の検討(警・交)

(鶴谷東小2)

車両の多くが4号線への抜け道で利用。ガードレール等なく、道幅が狭いため危険。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・見守りボランティアの継続(学)
- ・外側線などの設置について検討(道)
- ・パトロールの実施(警・交)

— : 通学路

● : 交通対策箇所