

R5年度 大沢小学校① 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)

(大沢小2)

歩道がない道路が多く、歩行者は電柱を避けて車道を通る。交差点が多いが一時停止が必要な交差点が少ないため、通行する車のスピードが速い。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)

(大沢小1)

学校目の前で、児童生徒のほとんどが利用。横断歩道の青信号の時間が短い。通行する車のスピードが速い。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・横断歩道信号の時間延長の検討(警・交)

大沢学区

- : 通学路
- : 交通対策箇所

R5年度 大沢小学校② 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)



(大沢小3)

自動車がすれ違いできない農道で、渋滞時の抜け道として利用されるため、児童の横を自動車が危険な速度で通行する。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・時間帯規制の検討(警・交)

- : 通学路
- : 交通対策箇所