


下水道管路施設等緊急点検箇所図



点検状況

	下水道管路施設点検	路面下空洞調査
第1南蒲生幹線	満水のため実施せず	異常なし
第2南蒲生幹線	満水のため実施せず	異常なし
七北田川右岸幹線	異常なし	異常なし
その他の幹線等	対象外	対象外

※第1と第2南蒲生幹線は、管内が満水なため目視点検は行っていません