


仙台市泉区役所建替工事/新庁舎建設工事の進捗状況について

令和7年2月14日

現状配置図(仮設計画)



上空写真(R7.1月中旬撮影)



○工事の進捗状況 (R7.2.14現在)

山留工事

地下構造体部分の工事による周辺の地盤崩落を防止するため、敷地南側（地下通路部分）より山留め工事を実施しています。

根切り工事

山留工事が完了した部分から、掘削工事を開始しています。掘削した土の搬出等のために工事車両(10tダンプカー)が敷地に出入りしています。

工事中、重機の使用により振動や騒音が生じます。泉区役所に来庁される皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。