

R6.2 令和6年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事等含む)

赤色: 指針値超過 黄色: 指針値1/2超過

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ](指針値)							温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	ステレン(220)			
1	仙台市松陵市民センター大規模改修工事	仙台市泉区松陵五丁目20番地の2	1階第1研修室①(完成時)	令和6年11月8日	10未満	10	20未満	20未満	20未満	20未満	10	
2	仙台市松陵市民センター大規模改修工事	仙台市泉区松陵五丁目20番地の2	1階第1研修室②(完成時)	令和6年11月8日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	10	
3	仙台市松陵市民センター大規模改修工事	仙台市泉区松陵五丁目20番地の2	1階多目的ホール①(完成時)	令和6年11月8日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	10	
4	仙台市松陵市民センター大規模改修工事	仙台市泉区松陵五丁目20番地の2	1階多目的ホール②(完成時)	令和6年11月8日	10未満	11	20未満	20未満	20未満	20未満	10	
5	仙台市松陵市民センター大規模改修工事	仙台市泉区松陵五丁目20番地の2	2階和室①(完成時)	令和6年11月8日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	9	
6	仙台市松陵市民センター大規模改修工事	仙台市泉区松陵五丁目20番地の2	2階和室②(完成時)	令和6年11月8日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	9	
7	仙台市松陵市民センター大規模改修工事	仙台市泉区松陵五丁目20番地の2	外気①(完成時)	令和6年11月8日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	9	
8	仙台市松陵市民センター大規模改修工事	仙台市泉区松陵五丁目20番地の2	外気②(完成時)	令和6年11月8日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	9	
9	食肉市場市場棟ブラットホーム他電動防熱扉改修工事	仙台市宮城野区扇町六丁目3番6号	ブラットホーム1(着手時)	令和6年12月27日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	6/35	
10	食肉市場市場棟ブラットホーム他電動防熱扉改修工事	仙台市宮城野区扇町六丁目3番6号	ブラットホーム2(着手時)	令和6年12月27日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	6/35	
11	食肉市場市場棟ブラットホーム他電動防熱扉改修工事	仙台市宮城野区扇町六丁目3番6号	対称 外気1(着手時)	令和6年12月27日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	2/30	
12	食肉市場市場棟ブラットホーム他電動防熱扉改修工事	仙台市宮城野区扇町六丁目3番6号	対称 外気2(着手時)	令和6年12月27日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	2/30	
13	食肉市場市場棟ブラットホーム他電動防熱扉改修工事	仙台市宮城野区扇町六丁目3番6号	通路1(着手時)	令和6年12月29日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	2/50	
14	食肉市場市場棟ブラットホーム他電動防熱扉改修工事	仙台市宮城野区扇町六丁目3番6号	通路2(着手時)	令和6年12月29日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	2/50	
15	食肉市場市場棟ブラットホーム他電動防熱扉改修工事	仙台市宮城野区扇町六丁目3番6号	対称 外気1(着手時)	令和6年12月29日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	1/40	
16	食肉市場市場棟ブラットホーム他電動防熱扉改修工事	仙台市宮城野区扇町六丁目3番6号	対称 外気2(着手時)	令和6年12月29日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	1/40	
17	食肉市場市場棟ブラットホーム他電動防熱扉改修工事	仙台市宮城野区扇町六丁目3番6号	ブラットホーム1(完成時)	令和7年1月4日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	5/36	
18	食肉市場市場棟ブラットホーム他電動防熱扉改修工事	仙台市宮城野区扇町六丁目3番6号	ブラットホーム2(完成時)	令和7年1月4日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	5/36	

R6.2 令和6年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分等含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果[ug/m <sup>3</sup> ](指針値)						温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	ステレン(220)		
19 食肉市場市場棟ブラットホーム他電動防熱扉改修工事	仙台市宮城野区扇町六丁目3番6号	通路1(完成時)	令和7年1月4日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	6/34	
20 食肉市場市場棟ブラットホーム他電動防熱扉改修工事	仙台市宮城野区扇町六丁目3番6号	通路2(完成時)	令和7年1月4日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	6/34	
21 食肉市場市場棟ブラットホーム他電動防熱扉改修工事	仙台市宮城野区扇町六丁目3番6号	対称 外気1(完成時)	令和7年1月4日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	2/35	
22 食肉市場市場棟ブラットホーム他電動防熱扉改修工事	仙台市宮城野区扇町六丁目3番6号	対称 外気2(完成時)	令和7年1月4日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	2/35	
23 仙台市芦のロコミニュティ・センター大規模改修工事	仙台市太白区芦の口4-1	事務室①(改修前)	令和6年8月9日	34	10	20未満	20未満	20未満	20未満	33/55	
24 仙台市芦のロコミニュティ・センター大規模改修工事	仙台市太白区芦の口4-1	事務室②(改修前)	令和6年8月9日	33	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	33/55	
25 仙台市芦のロコミニュティ・センター大規模改修工事	仙台市太白区芦の口4-1	会議室(1)①(改修前)	令和6年8月9日	30	12	20未満	20未満	20未満	20未満	33/56	
26 仙台市芦のロコミニュティ・センター大規模改修工事	仙台市太白区芦の口4-1	会議室(2)②(改修前)	令和6年8月9日	31	11	20未満	20未満	20未満	20未満	33/56	
27 仙台市芦のロコミニュティ・センター大規模改修工事	仙台市太白区芦の口4-1	会議室(2)①(改修前)	令和6年8月9日	40	11	20未満	20未満	20未満	20未満	31/61	
28 仙台市芦のロコミニュティ・センター大規模改修工事	仙台市太白区芦の口4-1	会議室(2)②(改修前)	令和6年8月9日	45	11	20未満	20未満	20未満	20未満	31/61	
29 仙台市芦のロコミニュティ・センター大規模改修工事	仙台市太白区芦の口4-1	和室①(改修前)	令和6年8月9日	64	12	20未満	20未満	20未満	20未満	32/65	ホルムアルデヒド1/2超過
30 仙台市芦のロコミニュティ・センター大規模改修工事	仙台市太白区芦の口4-1	和室②(改修前)	令和6年8月9日	70	12	20未満	20未満	20未満	20未満	32/65	ホルムアルデヒド1/2超過
31 仙台市芦のロコミニュティ・センター大規模改修工事	仙台市太白区芦の口4-1	大広間①(改修前)	令和6年8月9日	59	12	20未満	20未満	20未満	20未満	32/63	ホルムアルデヒド1/2超過
32 仙台市芦のロコミニュティ・センター大規模改修工事	仙台市太白区芦の口4-1	大広間②(改修前)	令和6年8月9日	64	14	20未満	20未満	20未満	20未満	32/63	ホルムアルデヒド1/2超過
33 仙台市芦のロコミニュティ・センター大規模改修工事	仙台市太白区芦の口4-1	外気①(改修前)	令和6年8月9日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	33/62	
34 仙台市芦のロコミニュティ・センター大規模改修工事	仙台市太白区芦の口4-1	外気②(改修前)	令和6年8月9日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	33/62	
35 仙台市芦のロコミニュティ・センター大規模改修工事	仙台市太白区芦の口4-1	事務室①(改修後)	令和7年3月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	11/36	
36 仙台市芦のロコミニュティ・センター大規模改修工事	仙台市太白区芦の口4-1	事務室②(改修後)	令和7年3月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	11/36	
37 仙台市芦のロコミニュティ・センター大規模改修工事	仙台市太白区芦の口4-1	会議室(1)①(改修後)	令和7年3月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	11/40	

R6.2 令和6年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事等含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ](指針値)							温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	ステレン(220)			
38 仙台市芦のロコミニュティ・センター大規模改修工事	仙台市太白区芦の口4-1	会議室(2)②(改修後)	令和7年3月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	11/40		
39 仙台市芦のロコミニュティ・センター大規模改修工事	仙台市太白区芦の口4-1	会議室(2)①(改修後)	令和7年3月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	11/42		
40 仙台市芦のロコミニュティ・センター大規模改修工事	仙台市太白区芦の口4-1	会議室(2)②(改修後)	令和7年3月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	11/42		
41 仙台市芦のロコミニュティ・センター大規模改修工事	仙台市太白区芦の口4-1	和室①(改修後)	令和7年3月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	12/43		
42 仙台市芦のロコミニュティ・センター大規模改修工事	仙台市太白区芦の口4-1	和室②(改修後)	令和7年3月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	12/43		
43 仙台市芦のロコミニュティ・センター大規模改修工事	仙台市太白区芦の口4-1	大広間①(改修後)	令和7年3月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	13/54		
44 仙台市芦のロコミニュティ・センター大規模改修工事	仙台市太白区芦の口4-1	大広間②(改修後)	令和7年3月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	13/54		
45 仙台市芦のロコミニュティ・センター大規模改修工事	仙台市太白区芦の口4-1	外気①(改修後)	令和7年3月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	9/41		
46 仙台市芦のロコミニュティ・センター大規模改修工事	仙台市太白区芦の口4-1	外気②(改修後)	令和7年3月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	9/41		
47 仙台市岡田コミュニティ・センター大規模改修工事	仙台市宮城野区蒲生字雑子袋3番地の14	事務室①(完成時)	令和6年4月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	21/33		
48 仙台市岡田コミュニティ・センター大規模改修工事	仙台市宮城野区蒲生字雑子袋3番地の14	事務室②(完成時)	令和6年4月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	21/33		
49 仙台市岡田コミュニティ・センター大規模改修工事	仙台市宮城野区蒲生字雑子袋3番地の14	アリーナ①(完成時)	令和6年4月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	21/33		
50 仙台市岡田コミュニティ・センター大規模改修工事	仙台市宮城野区蒲生字雑子袋3番地の14	アリーナ②(完成時)	令和6年4月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	21/33		
51 仙台市岡田コミュニティ・センター大規模改修工事	仙台市宮城野区蒲生字雑子袋3番地の14	外気①(完成時)	令和6年4月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	19/36		
52 仙台市岡田コミュニティ・センター大規模改修工事	仙台市宮城野区蒲生字雑子袋3番地の14	外気②(完成時)	令和6年4月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	19/36		
53 仙台市沖野コミュニティ・センター大規模改修工事	仙台市若林区沖野3丁目30-1	1階事務室(完成後)	令和6年6月21日	23.1	8.2	6.9	2.0未満	3.8未満	2.2未満	27.7/49		
54 仙台市沖野コミュニティ・センター大規模改修工事	仙台市若林区沖野3丁目30-1	1階会議室(完成後)	令和6年6月21日	21.9	22.7	17.6	2.0未満	6.9	2.2未満	25.3/59		
55 仙台市沖野コミュニティ・センター大規模改修工事	仙台市若林区沖野3丁目30-1	和室→洋室(完成後)	令和6年6月21日	18.2	20.1	12.2	2.0未満	4.7	2.2未満	25.5/60		
56 仙台市沖野コミュニティ・センター大規模改修工事	仙台市若林区沖野3丁目30-1	2階集会室(完成後)	令和6年6月21日	32.6	25	11.9	2.0未満	6.2	2.2未満	28.3/49	アセトアルデヒド1/2超過	

R6.2 令和6年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分を含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果[ug/m <sup>3</sup> ](指針値)						温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	ステレン(220)		
57 仙台市沖野コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市若林区沖野3丁目30-1	2階会議室(完成後)	令和6年6月21日	44	44	21.7	2.0未満	6.6	2.2未満	27.8/47	アセトアルデヒド1/2超過
58 仙台市沖野コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市若林区沖野3丁目30-1	外気(完成後)	令和6年6月21日	3.9	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	24/70	
59 仙台市貝ヶ森市民センター及び貝ヶ森児童館大規模改修工事	仙台市青葉区貝ヶ森一丁目4番6号	遊戯室(完成後)	令和7年1月28日	5.2	8.1	5.3	2.0未満	3.8未満	2.2未満	8/50	
60 仙台市貝ヶ森市民センター及び貝ヶ森児童館大規模改修工事	仙台市青葉区貝ヶ森一丁目4番6号	図書室(完成後)	令和7年1月28日	8	17.2	8.6	2.0未満	3.8未満	2.2未満	9.2/40	
61 仙台市貝ヶ森市民センター及び貝ヶ森児童館大規模改修工事	仙台市青葉区貝ヶ森一丁目4番6号	事務室(完成後)	令和7年1月28日	8.5	11.5	7.4	2.0未満	3.8未満	2.2未満	8.1/45	
62 仙台市貝ヶ森市民センター及び貝ヶ森児童館大規模改修工事	仙台市青葉区貝ヶ森一丁目4番6号	和室(完成後)	令和7年1月28日	14.4	6.8	6.6	2.0未満	3.8未満	2.2未満	10.1/42	
63 仙台市貝ヶ森市民センター及び貝ヶ森児童館大規模改修工事	仙台市青葉区貝ヶ森一丁目4番6号	多目的ホール(完成後)	令和7年1月28日	4.9	16.8	6.0	2.0未満	3.8未満	2.2未満	6.5/53	
64 仙台市貝ヶ森市民センター及び貝ヶ森児童館大規模改修工事	仙台市青葉区貝ヶ森一丁目4番6号	屋外(完成後)	令和7年1月28日	1.0未満	4.8未満	4.9	2.0未満	3.8未満	2.2未満	11.8/38	
65 仙台市幸町市営住宅5-2他2棟屋上防水改修及び第一、第二集会所改修工事	仙台市宮城野区幸町五丁目5番、5番2、5番3、6番1	第一集会所集会所①(改修後)	令和6年2月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	8/48	
66 仙台市幸町市営住宅5-2他2棟屋上防水改修及び第一、第二集会所改修工事	仙台市宮城野区幸町五丁目5番、5番2、5番3、6番1	第一集会所集会所②(改修後)	令和6年2月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	8/48	
67 仙台市幸町市営住宅5-2他2棟屋上防水改修及び第一、第二集会所改修工事	仙台市宮城野区幸町五丁目5番、5番2、5番3、6番1	外気(第一集会所)①(改修後)	令和6年2月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	8/48	
68 仙台市幸町市営住宅5-2他2棟屋上防水改修及び第一、第二集会所改修工事	仙台市宮城野区幸町五丁目5番、5番2、5番3、6番1	外気(第一集会所)②(改修後)	令和6年2月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	8/48	
69 仙台市幸町市営住宅5-2他2棟屋上防水改修及び第一、第二集会所改修工事	仙台市宮城野区幸町五丁目5番、5番2、5番3、6番1	第二集会所集会所①(改修後)	令和6年2月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	8/48	
70 仙台市幸町市営住宅5-2他2棟屋上防水改修及び第一、第二集会所改修工事	仙台市宮城野区幸町五丁目5番、5番2、5番3、6番1	第二集会所集会所②(改修後)	令和6年2月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	8/48	
71 仙台市幸町市営住宅5-2他2棟屋上防水改修及び第一、第二集会所改修工事	仙台市宮城野区幸町五丁目5番、5番2、5番3、6番1	外気(第二集会所)①(改修後)	令和6年2月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	8/48	
72 仙台市幸町市営住宅5-2他2棟屋上防水改修及び第一、第二集会所改修工事	仙台市宮城野区幸町五丁目5番、5番2、5番3、6番1	外気(第二集会所)①(改修後)	令和6年2月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	8/48	
73 仙台市若林区文化センター等(内部)大規模改修工事	仙台市若林区南小泉一丁目1番1号	1階展示ホール前室(完成時)	令和7年3月10日	11.2	26.8	4.6	12.7	10.1	2.2未満	20.4/29	アセトアルデヒド1/2超過
74 仙台市若林区文化センター等(内部)大規模改修工事	仙台市若林区南小泉一丁目1番1号	1階練習室(2)(完成時)	令和7年3月10日	11.5	8.9	12.9	21.4	33.6	2.2未満	17.2/31	
75 仙台市若林区文化センター等(内部)大規模改修工事	仙台市若林区南小泉一丁目1番1号	1階パネル庫(完成時)	令和7年3月10日	12.3	16.9	10.4	43.3	67.3	2.2未満	18.2/29	

R6.2 令和6年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分等含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ](指針値)						温度℃/湿度% (測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3,800)	ステレン (220)		
76 仙台市若林区文化センター等(内部)大規模改修工事	仙台市若林区南小泉一丁目1番1号	1階楽屋事務室(完成時)	令和7年3月10日	10.3	11.3	10	15.4	24.9	2.2未満	16.1/35	
77 仙台市若林区文化センター等(内部)大規模改修工事	仙台市若林区南小泉一丁目1番1号	1階シャワー室(完成時)	令和7年3月10日	8.5	14.6	12	25.7	48.4	2.2未満	17/29	
78 仙台市若林区文化センター等(内部)大規模改修工事	仙台市若林区南小泉一丁目1番1号	1階サウンドロック(完成時)	令和7年3月10日	8.1	13	29.4	127	211	2.2未満	17.3/45	キシレン1/2超過
79 仙台市若林区文化センター等(内部)大規模改修工事	仙台市若林区南小泉一丁目1番1号	2階大会議室1(完成時)	令和7年3月10日	15	18.4	8.9	32.5	54.3	2.2未満	14.8/36	
80 仙台市若林区文化センター等(内部)大規模改修工事	仙台市若林区南小泉一丁目1番1号	2階大会議室2(完成時)	令和7年3月10日	14.8	17.8	8.7	31.3	52	2.2未満	15.1/39	
81 仙台市若林区文化センター等(内部)大規模改修工事	仙台市若林区南小泉一丁目1番1号	2階託児室(完成時)	令和7年3月10日	11.9	34	2.6未満	9.1	3.8未満	2.2未満	20.3/30	アセトアルデヒド1/2超過
82 仙台市若林区文化センター等(内部)大規模改修工事	仙台市若林区南小泉一丁目1番1号	外気(完成時)	令和7年3月10日	5.1	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	10.2/26	
83 仙台市秋保ビジターセンター	仙台市太白区秋保町馬場字本小屋16-1	女子便所(完成時)	令和6年5月7日	13	4.4	3.3未満	170	150	3.3未満	15/75	キシレン1/2超過
84 仙台市小松島市営住宅A1棟外壁等及び集会所改修工事	仙台市青葉区高松三丁目17-31	集会所①(完成時)	令和6年4月18日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	21/40	
85 仙台市小松島市営住宅A1棟外壁等及び集会所改修工事	仙台市青葉区高松三丁目17-31	集会所②(完成時)	令和6年4月18日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	21/40	
86 仙台市小松島市営住宅A1棟外壁等及び集会所改修工事	仙台市青葉区高松三丁目17-31	外気①(完成時)	令和6年4月18日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	21/40	
87 仙台市小松島市営住宅A1棟外壁等及び集会所改修工事	仙台市青葉区高松三丁目17-31	外気②(完成時)	令和6年4月18日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	21/40	
88 仙台中田温水プール大規模改修工事	仙台市太白区中田町字二軒橋14番地の30	プール室(完成時)	令和7年1月6日	2.8	24.6	44.8	134	281	5.5	20.0/41	キシレン1/2超過
89 仙台中田温水プール大規模改修工事	仙台市太白区中田町字二軒橋14番地の30	プール室(完成時)	令和7年1月6日	2.6	25.9	44.4	130	261	5.4	20.0/41	アセトアルデヒド1/2超過 キシレン1/2超過
90 仙台中田温水プール大規模改修工事	仙台市太白区中田町字二軒橋14番地の30	プール室(完成時)	令和7年1月6日	1.1	28.9	41.6	76	151	3.9	20.0/41	アセトアルデヒド1/2超過
91 仙台中田温水プール大規模改修工事	仙台市太白区中田町字二軒橋14番地の30	プール室(完成時)	令和7年1月6日	1.2	26.2	41.3	73.4	153	3.9	20.0/41	アセトアルデヒド1/2超過
92 仙台中田温水プール大規模改修工事	仙台市太白区中田町字二軒橋14番地の30	事務室(完成時)	令和7年1月6日	5.2	8	2.6未満	2.2	4.3	2.2未満	20.0/41	
93 仙台中田温水プール大規模改修工事	仙台市太白区中田町字二軒橋14番地の30	男子更衣室(完成時)	令和7年1月6日	7.8	16.3	22	32.5	64.4	3.3	20.0/41	
94 仙台中田温水プール大規模改修工事	仙台市太白区中田町字二軒橋14番地の30	トレーニング室(完成時)	令和7年1月6日	6.9	30	10	7.5	13.2	2.2未満	20.0/41	アセトアルデヒド1/2超過

R6.2 令和6年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分を含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ](指針値)						温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	ステレン(220)		
95 仙台中田温水プール大規模改修工事	仙台市太白区中田町字二軒橋14番地の30	トレーニング室(完成時)	令和7年1月6日	8.2	32.2	9.1	6.8	12.1	2.2未満	20.0/41	アセトアルデヒド1/2超過
96 仙台中田温水プール大規模改修工事	仙台市太白区中田町字二軒橋14番地の30	トレーニング室(完成時)	令和7年1月6日	7.5	30.5	9.8	7.4	13.3	2.2未満	20.0/41	アセトアルデヒド1/2超過
97 仙台中田温水プール大規模改修工事	仙台市太白区中田町字二軒橋14番地の30	車椅子便所(完成時)	令和7年1月6日	9.5	25.4	21.3	29.3	55.1	2.8	20.0/41	アセトアルデヒド1/2超過
98 仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(第一工区)2棟(西)新築工事	仙台市宮城野区鶴ヶ谷六丁目4番地	西棟 1階 101号室 DK(完成後)	令和7年1月24日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	9.3/44	
99 仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(第一工区)2棟(西)新築工事	仙台市宮城野区鶴ヶ谷六丁目4番地	西棟 1階 101号室 洋室2(完成後)	令和7年1月24日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10.3/43	
100 仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(第一工区)2棟(西)新築工事	仙台市宮城野区鶴ヶ谷六丁目4番地	西棟 1階 103号室 洋室1(完成後)	令和7年1月24日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	13.6/37	
101 仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(第一工区)2棟(西)新築工事	仙台市宮城野区鶴ヶ谷六丁目4番地	西棟 1階 103号室 洋室2(完成後)	令和7年1月24日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	13.6/36	
102 仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(第一工区)2棟(西)新築工事	仙台市宮城野区鶴ヶ谷六丁目4番地	西棟 1階 105号室 DK(完成後)	令和7年1月24日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	9.4/42	
103 仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(第一工区)2棟(西)新築工事	仙台市宮城野区鶴ヶ谷六丁目4番地	西棟 1階 105号室 洋室(完成後)	令和7年1月24日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	9.8/40	
104 仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(第一工区)2棟(西)新築工事	仙台市宮城野区鶴ヶ谷六丁目4番地	西棟 6階 603号室 洋室1(完成後)	令和7年1月24日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	12.1/37	
105 仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(第一工区)2棟(西)新築工事	仙台市宮城野区鶴ヶ谷六丁目4番地	西棟 6階 603号室 洋室2(完成後)	令和7年1月24日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	11.6/41	
106 仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(第一工区)2棟(西)新築工事	仙台市宮城野区鶴ヶ谷六丁目4番地	西棟 7階 701号室 洋室2(完成後)	令和7年1月24日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10.2/42	
107 仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(第一工区)2棟(西)新築工事	仙台市宮城野区鶴ヶ谷六丁目4番地	西棟 7階 701号室 洋室4(完成後)	令和7年1月24日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10.4/37	
108 仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(第一工区)2棟(西)新築工事	仙台市宮城野区鶴ヶ谷六丁目4番地	西棟 8階 804号室 洋室1(完成後)	令和7年1月24日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	11.6/40	
109 仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(第一工区)2棟(西)新築工事	仙台市宮城野区鶴ヶ谷六丁目4番地	西棟 8階 804号室 洋室3(完成後)	令和7年1月24日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	9.9/37	
110 仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(第一工区)2棟(西)新築工事	仙台市宮城野区鶴ヶ谷六丁目4番地	西棟 9階 907号室 洋室1(完成後)	令和7年1月24日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	11.0/37	
111 仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(第一工区)2棟(西)新築工事	仙台市宮城野区鶴ヶ谷六丁目4番地	西棟 9階 907号室 洋室2(完成後)	令和7年1月24日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10.2/40	
112 仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(第一工区)2棟(西)新築工事	仙台市宮城野区鶴ヶ谷六丁目4番地	西棟 10階 1001号室 洋室1(完成後)	令和7年1月24日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10.4/48	
113 仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(第一工区)2棟(西)新築工事	仙台市宮城野区鶴ヶ谷六丁目4番地	西棟 10階 1001号室 洋室3(完成後)	令和7年1月24日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	9.8/47	

R6.2 令和6年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分を含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ](指針値)						温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	ステレン(220)		
114 仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(第一工区)2棟(西)新築工事	仙台市宮城野区鶴ヶ谷六丁目4番地	外気(完成後)	令和7年1月24日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	7.0/39	
115 仙台市八木山動物公園エリアI施設(裏飼施設等)新築工事	仙台市太白区八木山本庁一丁目43番地	裏飼施設 飼育室 9①(完成後)	令和6年9月20日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	27/82	
116 仙台市八木山動物公園エリアI施設(裏飼施設等)新築工事	仙台市太白区八木山本庁一丁目43番地	裏飼施設 飼育室 9②(完成後)	令和6年9月20日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	27/82	
117 仙台市八木山動物公園エリアI施設(裏飼施設等)新築工事	仙台市太白区八木山本庁一丁目43番地	外気①(完成後)	令和6年9月20日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	27/85	
118 仙台市八木山動物公園エリアI施設(裏飼施設等)新築工事	仙台市太白区八木山本庁一丁目43番地	外気②(完成後)	令和6年9月20日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	27/85	
119 仙台市茂庭庭球場更衣室等改築工事	仙台市太白区茂庭字入来田西143番地の23	多目的トイレ(完成時)	令和6年10月21日	4	4.8未満	2.6未満	14	3.8未満	2.2未満	17.4/38	
120 仙台市茂庭庭球場更衣室等改築工事	仙台市太白区茂庭字入来田西143番地の23	屋外(完成時)	令和6年10月21日	2.0	4.8未満	2.6未満	14	3.8未満	2.2未満	19.6/26	
121 仙台市野村コミュニティセンター部分改修工事	仙台市泉区野村字新馬場屋敷22番地の2	多目的ホール(着手前)	令和6年9月16日	22.2	4.9	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	25.1/56	
122 仙台市野村コミュニティセンター部分改修工事	仙台市泉区野村字新馬場屋敷22番地の2	1階EVホール(着手前)	令和6年9月16日	17	4.8未満	5.1	3.5	3.8未満	2.2未満	25.3/73	
123 仙台市野村コミュニティセンター部分改修工事	仙台市泉区野村字新馬場屋敷22番地の2	外気(屋外)(着手前)	令和6年9月16日	1.9	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	23.8/60	
124 仙台市野村コミュニティセンター部分改修工事	仙台市泉区野村字新馬場屋敷22番地の2	多目的ホール(完成後)	令和7年1月30日	4.2	4.6	2.7	2.0未満	3.8未満	2.2未満	6.2/62	
125 仙台市野村コミュニティセンター部分改修工事	仙台市泉区野村字新馬場屋敷22番地の2	1階EVホール(完成後)	令和7年1月30日	7.2	9.7	3.8	2.1	3.8未満	2.2未満	7.4/52	
126 仙台市野村コミュニティセンター部分改修工事	仙台市泉区野村字新馬場屋敷22番地の2	外気(屋外)(完成後)	令和7年1月30日	1.2	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	3.0/79	
127 仙台市立長命ヶ丘中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区長命ヶ丘二丁目11-1	4階被服教室(着手時)	令和7年1月29日	16.9	19.3	16.0	3.8未満	3.6	2.2未満	7.6/67	
128 仙台市立長命ヶ丘中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区長命ヶ丘二丁目11-1	2階図書室(着手時)	令和7年1月29日	18.2	8.8	8.3	3.8未満	2.8	2.2未満	6.9/65	
129 仙台市立長命ヶ丘中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区長命ヶ丘二丁目11-1	柔剣道場(着手時)	令和7年1月29日	7.3	4.8未満	2.6未満	3.8未満	2.0未満	2.2未満	6.5/61	
130 仙台市立長命ヶ丘中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区長命ヶ丘二丁目11-1	柔剣道場 男子便所(着手時)	令和7年1月29日	6.2	4.8未満	2.6未満	3.8未満	2.0未満	2.2未満	5.1/77	
131 仙台市立長命ヶ丘中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区長命ヶ丘二丁目11-1	外気(着手時)	令和7年1月29日	5.9	4.8未満	2.6未満	3.8未満	2.0未満	2.2未満	4.9/70	
132 仙台市立東宮城野小学校便所改修工事	仙台市宮城野区東宮城野5番1号	2階男児便所(完成時)	令和7年3月12日	10.9	11.7	12.8	10.4	5.7	2.2未満	11.4/38	

R6.2 令和6年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分等含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果[ug/m <sup>3</sup> ](指針値)							温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	ステレン(220)			
133	仙台市立東宮城野小学校便所改修工事	仙台市宮城野区東宮城野5番1号	外気(完成時)	令和7年3月12日	2.0	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	10.6/26	
134	仙台市立東六番丁小学校校舎等及び仙台市東六番丁児童館増改築工事	仙台市青葉区宮町一丁目2番1号	1階 遊戯室(完成時)	令和6年8月3日	22.4	11	5.7	2未満	5.8	2.2未満	28.4/64	
135	仙台市立東六番丁小学校校舎等及び仙台市東六番丁児童館増改築工事	仙台市青葉区宮町一丁目2番1号	1階 特別活動室(完成時)	令和6年8月3日	14	10.7	8.7	2未満	4.7	2.2未満	28.4/64	
136	仙台市立東六番丁小学校校舎等及び仙台市東六番丁児童館増改築工事	仙台市青葉区宮町一丁目2番1号	2階 音楽室(完成時)	令和6年8月3日	29	11.1	9	2未満	4.7	2.2未満	28.4/65	
137	仙台市立東六番丁小学校校舎等及び仙台市東六番丁児童館増改築工事	仙台市青葉区宮町一丁目2番1号	2階 屋内運動場(完成時)	令和6年8月3日	30.7	44.4	13.4	2未満	5.2	2.2未満	32.5/52	アセトアルデヒド1/2超過
138	仙台市立東六番丁小学校校舎等及び仙台市東六番丁児童館増改築工事	仙台市青葉区宮町一丁目2番1号	3階 普通教室9(完成時)	令和6年8月3日	21.2	27	9.4	2未満	5.2	2.2未満	27.5/74	アセトアルデヒド1/2超過
139	仙台市立東六番丁小学校校舎等及び仙台市東六番丁児童館増改築工事	仙台市青葉区宮町一丁目2番1号	4階 多目的スペース1(完成時)	令和6年8月3日	9.2	12.2	7	2未満	4.9	2.2未満	33.0/51	
140	仙台市立東六番丁小学校校舎等及び仙台市東六番丁児童館増改築工事	仙台市青葉区宮町一丁目2番1号	5階 更衣室2(完成時)	令和6年8月3日	29.2	17.1	4.9	2未満	4.7	2.2未満	30.7/65	
141	仙台市立東六番丁小学校校舎等及び仙台市東六番丁児童館増改築工事	仙台市青葉区宮町一丁目2番1号	外気(屋外)(完成時)	令和6年8月3日	2.9	4.8未満	4.9	2未満	4.5	2.2未満	30.0/63	
142	仙台市立南光台東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市泉区南光台東二丁目16番1号外(南光台東小)	男子便所(施工前)	令和6年5月21日	8.5	3.8	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	20.3/50	
143	仙台市立南光台東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市泉区南光台東二丁目16番1号外(南光台東小)	外気(施工前)	令和6年5月21日	2.1	1.7未満	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	20.3/50	
144	仙台市立南光台東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市泉区南光台東二丁目16番1号外(南光台東小)	男子便所(施工後)	令和6年12月24日	7.6	6.2	3.9	6.7未満	3.3未満	3.3未満	14.4/50	
145	仙台市立南光台東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市泉区南光台東二丁目16番1号外(南光台東小)	外気(施工後)	令和6年12月24日	2.2	3.9	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	14.4/50	
146	仙台市立南光台東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市泉区南光台東二丁目16番1号外(鶴谷中)	男子便所(施工前)	令和6年5月20日	5.7	4.6	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	20.0/78	
147	仙台市立南光台東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市泉区南光台東二丁目16番1号外(鶴谷中)	外気(施工前)	令和6年5月20日	2.3	1.9	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	20.0/78	
148	仙台市立南光台東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市泉区南光台東二丁目16番1号外(鶴谷中)	男子便所(施工後)	令和6年12月24日	6.5	5.5	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	12.0/52	
149	仙台市立南光台東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市泉区南光台東二丁目16番1号外(鶴谷中)	外気(施工後)	令和6年12月24日	1.7未満	2	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	12.0/52	
150	仙台市立南光台東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市泉区南光台東二丁目16番1号外(七北田中)	男子便所(施工前)	令和6年5月22日	2.9	3	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	20.7/42	
151	仙台市立南光台東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市泉区南光台東二丁目16番1号外(七北田中)	外気(施工前)	令和6年5月22日	2.1	1.7未満	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	20.7/42	

R6 2 令和6年度に工事完成した施設の室内空気中の化学物質濃度測定結果(関係工事分等含む)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

赤色:指針値超過 黄色:指針値1/2超過

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果(ug/m <sup>3</sup> )(指針値)						温度°C/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)		
152 仙台市立南光台東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市泉区南光台東二丁目16番1号外(七北田中)	男子便所(施工後)	令和6年12月24日	4.6	5.8	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	12.0/55	
153 仙台市立南光台東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	仙台市泉区南光台東二丁目16番1号外(七北田中)	外気(施工後)	令和6年12月24日	1.7未満	1.7未満	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	12.0/55	
154 仙台市立八乙女小学校便所改修工事	仙台市泉区松森字不動148番地	1階男子便所(着手時)	令和6年10月7日	5.0	4.8未満	4.3	2.5	3.8未満	2.2未満	23.6/71	
155 仙台市立八乙女小学校便所改修工事	仙台市泉区松森字不動149番地	対称 外気(着手時)	令和6年10月7日	2.6	4.8未満	5.6	2.0未満	3.8未満	2.2未満	23.2/80	
156 仙台市立八乙女小学校便所改修工事	仙台市泉区松森字不動150番地	1階男子便所(完成時)	令和7年2月20日	8.3	6.0	5.9	2.0未満	3.8未満	2.2未満	6.6/39	
157 仙台市立八乙女小学校便所改修工事	仙台市泉区松森字不動151番地	外気(屋外)(完成時)	令和7年2月20日	4.9	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	2.2/52	
158 八乙女駅第二自転車等駐輪場大規模改修工事	宮城県仙台市泉区八乙女中央5丁目18-27	外部(完成後)	令和6年4月5日	4.1	1.7未満	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	17.7/21	
159 八乙女駅第二自転車等駐輪場大規模改修工事	宮城県仙台市泉区八乙女中央5丁目18-28	管理人室(完成後)	令和6年4月5日	16	12	16	6.7未満	3.3未満	3.3未満	21.8/18	