

国史跡「仙台城跡」 災害復旧工事情報

No. 4 平成 25 年 3 月 29 日

【①大手門北側土塀】

凍結の恐れがなくなった3月後半から工事を再開しました。7月に完了の予定です。



【②中門石垣】

中門北側石垣は最下段を残して解体後、変形を調整しながら被災前の姿に復元し、3月末に復旧工事を終了しました。



解体された中門北側石垣



歩道の通行が再開された中門北側石垣



仙台城跡周辺略図

【③本丸北西石垣】

本丸北西石垣は、崩落した部分と修復が必要な部分を、石1個ごとに番号を付け、測量をしながら取り外し、解体を終了しました。6月から積み直しを行う予定です。



震災直後の様子



解体の最終段階



現在の様子