

# H26 虹の丘小学校 通学路対策箇所図

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

## 118

- ・歩道にへこみや盛り上がりがあり、歩行者がつまずき転ぶ危険がある。
- ・歩行者に関わる横断歩道、停止線等の白線が消えかかっている。

### <対策メニュー>

- ・歩道部の段差修正工事(道)
- ・今年度内に停止線補修(警)

## 116

- ・交通量が多い。橋の幅が狭く、自動車と歩行者のすれ違いがぎりぎりの状況である。



### <対策メニュー>

- ・学校による交通指導(学)

## 117

- ・一部道路が狭くなり、縁石もない上、カーブでもあるので、大変危険である。



### <対策メニュー>

- ・区画線の引き直し(道)

— : 通学路

● : 要対策箇所