

R1 西多賀小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校(学)
 ・道路管理者(道)
 ・警察署交通課(警・交)

83
 道幅が狭く、緑色の歩道上を白線を踏み越えて走行する車も多い。
 <対策メニュー>
 ・登校時に学校職員が声掛けと見守りを行う(学)
 ・グリーンライン上を一列で歩くよう指導する(学)
 ・防犯ボランティア・防犯巡視員の声掛けと見守りの継続を依頼する(学)
 ・パトロールの継続強化(警・交)

86
 道幅が狭く、見通しが悪い。
 <対策メニュー>
 ・登下校時は一列で歩行するよう指導を徹底する(学)
 ・路側帯部分にドット線(15センチ幅)を引く(道)


87
 道路が狭く、交通量も多い。
 <対策メニュー>
 ・安全な歩行について、児童への指導を徹底する(学)
 ・防犯ボランティア・防犯巡視員の声掛けと見守りの継続を依頼する(学)

88
 大通りから入ってくる車が多く、横断歩道に信号がないので危険。(信号機付の横断歩道が少し歩いた場所に設置されている。)
 <対策メニュー>
 ・安全な歩行について、児童への指導を徹底する(学)
 ・信号機のある横断歩道を渡るよう指導する(学)

85
 見通しが悪く、ローソン裏手から表通りに出てくる車への注意が必要。
 <対策メニュー>
 ・安全な歩行について、児童への指導を徹底する(学)

84
 堀の周囲に設置されている柵の中に、一部低い場所があり、児童が堀の中に落下する可能性がある。
 <対策メニュー>
 ・指定通学路の追加申請を行う(学)
 ・安全な歩行について、児童への指導を徹底する(学)
 ・堀の反対側にグリーンラインを引く(道)

89
 信号がなく、交通量が多いので危険。H30.10.7に自転車と自動車の接触事故有。
 <対策メニュー>
 ・安全な歩行について、児童への指導を徹底する(学)
 ・適宜取り締まりの対応を行う(警・交)



— : 通学路
 ● : 交通対策箇所