

R1青葉区

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考		
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署			警察署（生活安全課）	その他
1	木町通	交通	青葉1160・青葉741交差点	木町通1丁目の北三番丁通りのライオンズマンションの交差点	北山トンネルから中心部に向かう車の量が多い。また、登校時間帯の自転車の通行量も多く、児童が事故に巻き込まれやすい危険な状況になっている。コンビニも出店し、人通りが一層多くなってきている。	・一灯点滅式信号機の運用切り替えを踏まえた児童への指導、保護者への広報及び啓発に取り組む(学) ・児童への交通安全指導(学) ・PTAによる毎朝の交通指導の継続(学) ・交差点内の消えかかった外側線の再塗装(道)	○	○					○	○					○	・一灯点滅式信号機の運用が見直され、一時停止の大型灯火標識と「止まれ」等運転手への注意喚起の表示に切り替わる(警・交)
2	木町通	交通	青葉1160・青葉740交差点	木町通1丁目の北二番丁通りの三省堂薬局前の交差点	北山トンネルから中心部に向かう車の量が多い。また、登校時間帯の自転車の通行量も多く、児童が事故に巻き込まれやすい危険な状況になっている。	・一灯点滅式信号機の運用切り替えを踏まえた児童への指導、保護者への広報及び啓発に取り組む(学) ・児童への交通安全指導(学)	○						○						○	一灯点滅式信号機の運用が見直され、一時停止の大型灯火標識と「止まれ」等運転手への注意喚起の表示に切り替わる(警・交)
3	木町通	交通	青葉760	青葉神社通木町通2丁目	道路が狭く対面通行だが交通量は多い。路側帯も狭く電柱をよけると車道に出てしまう。	・児童への交通安全指導(学) ・消えかかった外側線の引き直し(道) ・北五番丁通と北四番丁通との交差点の区間のうち、歩道のない部分について路側帯のカラー化を行う(道)	○	○					○	○					○	
4	木町通	交通	青葉735・青葉741交差点	支倉町齋藤酒店前のクランク状交差点	横断歩道が一か所しかなく、車や自転車がが多い。	・児童への交通安全指導(学)	○						○						○	横断歩道の利用が見込めないため、新設は不可(警・交)
5	東六番丁	交通	青葉1097と1131の交差点	宮町2丁目花さいだん前	宮町通りから脇道に入る交差点では、白線の内側に進入しながら、曲がってくる車があり、危険を感じるという意見があった。自転車専用の通行帯があるが、歩道を逆走する自転車も多く、危険である。	・児童への交通安全指導(学)	○						○						○	
6	東六番丁	交通	青葉1097小田原長丁通4号線 青葉1094小田原北一番丁通線	小田原5丁目～8丁目	歩道と車道は分離され、一部カラー化されているが、歩道を守る自転車が、歩行者の危険を感じる。道路が狭く対面通行のため、自動車がすれ違う際は、歩道部分に侵入し危険である。	・児童への交通安全指導(学)	○						○						○	
7	東六番丁	交通	青葉1141常禅寺通宮町線	ホテル白萩前の通り	道路が狭いわりに、仙台駅方面への抜け道になっているため、非常に交通量が多い。さらに、マンションを建築しているので、工事車両も多く危険である。	・児童への交通安全指導(学)	○						○						○	

R1青葉区

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					備考		
							学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署		警察署(生活安全課)	その他
8	東六番丁	防犯	青葉1089 小野田線	小田原7丁目公園	不審者(露出)が多い。警察にも通報しているが、収まる気配がない。	・児童への安全指導(学) ・防犯パトロールの強化(警・生) ・公園の高木の剪定(公園課)	○												本公園で発生した声掛け事案および小田原地内で発生していた公然わいせつ事案の被疑者を逮捕している(警・生)
9	東六番丁	防犯	青葉1095 小田原北二番町通線	旅籠町公園	不審者(露出)が多い。警察にも通報しているが、収まる気配がない。	・児童への安全指導(学) ・防犯パトロールの強化(警・生) ・公園の低木刈り込み(公園課)	○												
10	東六番丁	防犯	青葉1637 小田原4丁目1号線	小田原青葉のまち公園	不審者(露出)が多い。警察にも通報しているが、収まる気配がない。	・児童への安全指導(学) ・防犯パトロールの強化(警・生) ・公園の低木刈り込み(公園課)	○												本公園付近での声掛け事案および公然わいせつ事案の被疑者を逮捕している(警・生)
11	片平丁	防犯	市道1242・1243・1241・1299号線	片平2丁目1・14東北大学片平キャンパス周辺	人通りが少なく、通りから死角になる部分がある。	・児童への安全指導(学) ・登下校時間のパトロール強化(警・生)	○												
12	片平丁	防犯	市道1324・1319号線	米ヶ袋1丁目, 3丁目	人通りが少なく、通りから死角になる部分がある。	・児童への安全指導(学) ・登下校時間のパトロール強化(警・生)	○												
13	八幡	交通	青葉667・青葉687・青葉750交差点	土橋通りと北八番丁通りの交差点	道幅が狭い上に、交通量も多い。特に自転車やバイクがスピードを出して通行するので危険。大型車の巻き込みにも注意が必要。	・児童への交通安全指導(学)	○												
14	八幡	交通	青葉667・青葉746 青葉650・青葉667交差点	土橋通り	道幅が狭く、電柱にサイドミラーをぶつける車があり、ガラスの破片が時々落ちている。	・変則的な交差点形状であるため、交差点内を囲う等の路面標示を行う。範囲や色は警察と協議の上、実施(道)		○											
15	八幡	交通	青葉667・主要地方道31交差点	土橋通りとの交差点	右折左折の車が多く、注意が必要。交通量も多く、特に自転車と歩行者の接触も心配される。	・児童への交通安全指導(学)	○												
16	八幡	交通	青葉653・青葉654交差点	市道655号線との交差点	一時停止せずに自動車や自転車が交差点に進入する。	・当該交差点の規制(南、北、東の一時停止(3方向))について、消えかかっている路面標示の再塗装を行う(道) ・停止線の再塗装(警・交)		○	○										

R1青葉区

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険個所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施					備考		
							学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)		その他	全て完了又は実施
17	八幡	交通	青葉664・青葉670交差点	市道664号線との交差点	一時停止せずに自動車や自転車が交差点に進入する。	・児童への交通安全指導(学)	○						○						○	
18	八幡	交通	青葉664・青葉667交差点	ファミリーマート八幡2丁目店前	ファミリーマートに向かう歩行者などが横断歩道のない道路を横断する。	・児童への交通安全指導(学)	○						○						○	
19	北六番丁	交通	梅田町2号線 上杉山通小松島線	梅田町付近交差点	通学路と一時停止(東西側)の場所が交差しており、児童と車との接触が予想される。	・交差点の北東角の巻き込み部について、消えかかった外側線の再塗装を行う(外側線の再塗装に際し、横断歩道の白線一本を消す)(道) ・路側帯のカラー化(道) ・横断歩道予告標識(ダイヤモンドマーク)の再塗装(警・交)		○	○				○	○					○	
20	北六番丁	交通	市道北六番丁線	宮町5丁目交差点コンビニ前の歩道	歩行者と自転車が多い。駐車場に入りにする車が歩道を横切る。	・児童への交通安全指導(学) ・ボランティアによる定期的な見守り活動(学)	○						○						○	
21	北六番丁	交通	市道宮町通線	宮町5丁目交差点から宮町3丁目交差点にかけての歩道	自転車などの交通量が非常に多い。	・引き続き青い矢羽根マークで自転車走行の啓発を行う(警・交)			○						○				○	
22	北六番丁	交通	宮町中江線	宮町5丁目付近の宝蔵院橋の東側	バス通りであり、車の交通量が多いにもかかわらず北側に歩道が整備されていない。	・路側帯のカラー化を行う(道)		○					○						○	
23	北六番丁	防犯	市道ではない	福沢町付近宝蔵院橋から福沢市民センターにかけて	街灯がなく冬場の下校は暗くなる。	・児童への安全指導(学)	○						○						○	北六番丁通の宝蔵院橋梅田川下流左岸側の道路は、宮城県が管理する河川区域であり、工作物の設置は原則許可できないとの回答があったため、街灯の設置は困難(道)
24	北六番丁	交通	中江橋線	中江2丁目付近	タクシー等、細い道にもかかわらず交通量が多い。歩道が整備されていない。	・外側線の補修(道) ・横断歩道の補修(警・交)		○	○				○	○					○	
25	北六番丁	交通	台原街道線	五城中学校前踏切	登下校時、電車の本数、車の通行量も多いのにもかかわらず、歩道が整備されていない。	・児童への安全指導(学)	○						○						○	
26	旭丘	交通	青葉825	鶴ヶ谷中山(その3)線	歩道が設置されているが、事故が起こった際には歩道に車が乗りあげてくる可能性がある。	・児童への交通安全指導(学)	○						○						○	歩道は車道より10cm高くなっているため、乗り上げる危険性は低い。ガードレールの設置は難しい(道)。

R1青葉区

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険個所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					備考		
							学校	道路 管理者	警察署 (交通課)	区 防犯担当部署	警察署 (生活安全課)	その他	学校	道路 管理者	警察署 (交通課)	区 防犯担当部署		警察署 (生活安全課)	その他
27	旭丘	交通	1574・旭ヶ丘幹 線5号線 906・旭ヶ丘住宅 北10号線	旭ヶ丘2丁目15-1地先	路側帯の白線が消えている。通学路で 路側帯のカラー化が途切れている。	・消えかかっている外側線の再塗装(道)		○										○	