



# R3年度 人来田小学校 通学路対策箇所図

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校(学)
  - ・道路管理者(道)
  - ・警察署交通課(警・交)



(人来田小1)  
朝、通勤車両が多い。歩道もなく、注意が必要である。  
＜対策内容＞

- ・児童への交通安全指導(学)
- ・外側線の引き直し(道)
- ・一時停止標識の更新(警・交)
- ・横断歩道標識の設置と更新(警・交)
- ・「止まれ」文字の標示(警・交)

- : 通学路
- : 交通対策箇所