

R3年度 栗生小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】


- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)



(栗生小1)

通行量が増えているが、道幅が狭く、見通しが悪い。

<対策内容>

- ・児童への交通安全指導(学)
- ・愛子交番協に抜ける道が利用可能であることを案内(学)
- ・外側線の引き直し(道)
- ・森下河原線において路肩カラー化の実施(道)



	: 通学路
	: 交通対策箇所

栗
70m