


R3年度 西多賀小学校 通学路対策箇所図

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校(学)
 - ・道路管理者(道)
 - ・警察署交通課(警・交)



(西多賀小1)
児童は左側通行で登校している。後ろからくる自動車坂道で加速し、急カーブを曲がるため、タイヤに巻き込まれる危険がある。
＜対策内容＞
・通学路の変更について検討(学)

- : 通学路
- : 交通対策箇所