R3年度　新田小学校　通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校（学）
・道路管理者（道）
・防犯担当部署（区民）
・警察署生活安全課（警・生）



（新田小5）
見通しが悪く、横断歩道まで車がはみ出さないと左右確認できない。ミラーはあるが、危険を感じる。
＜対策内容＞
・児童への交通安全指導（学）
・「止まれ」の引き直し（道）
・通学時間帯の街頭指導（警・交）

（新田小1）
仙石線跨線橋及び高架橋下は通りからの死角が多い。人通りも少なく，目が届きにくい。
＜対策内容＞
・児童への交通安全指導（学）
・子供110番の周知（学）
・路肩のカラー化を検討（道）
・外側線の設置を検討（道）
・パトカーによるパトロールの強化（警・生）

（新田小4）
45号線の迂回路としている自動車が多い。路上駐車している車もあるため、路側帯にはみ出す自動車も多い。
＜対策内容＞
・児童への交通安全指導（学）
・駐車禁止の取締り（警・交）
・ゾーン30の新規設定について検討（警・交）

（新田小2）
左側から交差点に向かってくる車が信号が赤になる前に渡ろうとしてスピードを出してくる。
＜対策内容＞
・児童への交通安全指導（学）
・通学時間帯の街頭指導の実施（警・交）

（新田小3）
横断歩道を渡る歩行者が多いうえ、自転車で渡る人も多い。
＜対策内容＞
・児童への交通安全指導（学）
・通学時間帯の街頭指導の実施（警・交）

：通学路
：交通対策箇所
：防犯対策箇所