

R3年度 鶴谷東小学校 通学路対策箇所図

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校(学)
 - ・道路管理者(道)
 - ・警察署交通課(警・交)

(鶴谷東小1)
 横断歩道はあるが、信号機がない。朝の通勤時間帯は自動車の往来が激しい。
 <対策内容>
 ・児童への交通安全指導(学)
 ・職員・PTA・ボランティアによる巡回指導(学)
 ・信号機ヒアリングに登載し、信号機設置の検討(警・交)

(鶴谷東小2)
 信号機のない交差点。通勤車両の往来が激しい。さらに坂の途中にあるため、見通しが悪い。直線の坂道のため、自動車の速度は出ている。
 <対策内容>
 ・児童への交通安全指導(学)
 ・職員・PTA・ボランティアによる巡回指導(学)
 ・街路樹の撤去について検討(道)
 ・交通指導取締りを検討(警・交)

- : 通学路
- : 交通対策箇所

