

# R3年度 吉成小学校 通学路対策箇所図

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)

### (吉成小3)

T字路の横断歩道が見えにくい。車両一時停止の白線が薄くなって見えづらい。児童館周辺は歩道がなく、歩道の白線もない。スクールゾーンの表示はない。

#### <対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・歩道がない箇所を外側線を引き、路側帯を確保(道)
- ・一時停止の停止線の塗り直し(警・交)

### (吉成小4)

バス通りのため交通量が多い。信号機がついていない横断歩道もある。児童が横断していても一時停止せずに通過する車両がある。スクールゾーンの表示はない。横断歩道の白線が見えにくい。一時停止や速度表示の看板はあるが、木が茂ると隠れて見えなくなる。歩行者用の白線が薄い。T字路の止まれの看板や表示が薄くなり見えづらい。

#### <対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・「止まれ」表示の引き直し(道)

### (吉成小5)

交通量が多い。下り坂のためかなりスピードを出して走行している。歩道の白線が薄い箇所がある。

#### <対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・PTA・学校防犯ボランティアによる登下校の見守り(学)
- ・通学路の標識の設置(道)
- ・通学時間帯の車両通行禁止取締りの検討(警・交)

### (吉成小2)

学校周辺のため30キロ制限だが、横断歩道周辺はカーブのため見通しが悪く、児童が横断していても一時停止をせず通過する車両がある。横断歩道有り・スクールゾーンの表示はない。横断歩道は特別な素材を使用しているため、横断歩道の白線が見えにくい。一時停止や速度表示の看板もない。歩行者用の白線が薄い。T字路の止まれの看板や表示が薄くなり見えづらい。

#### <対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・PTA・学校防犯ボランティアによる登下校の見守り(学)
- ・通学路の標識の設置(道)
- ・横断歩道の標識の整備(警・交)

### (吉成小1)

バス通りのため交通量が多い。学校付近のため30キロ制限だが、下り坂のため、スピードを出して走行している。冬期間は凍結し、スリップする車もある。また、片側は土手になっており、大雨で崩れた箇所がある。スクールゾーンの表示はない。学校に上がる手前の信号機付近はカーブになっており、見通しが悪い。

#### <対策内容>

- ・児童への交通安全指導(学)
- ・PTA・学校防犯ボランティアによる登下校の見守り(学)
- ・通学路の標識の設置(道)
- ・視線誘導標の設置(道路)

