

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
1	木町通	1	交通	青葉1160・青葉741交差点	木町通1丁目 ローソン木町通中央店 付近の交差点	青葉1160線は、道幅が狭く、北山トンネルから中心部に向かう車の量が多い。また、登校時間帯の自転車の通行量も多く、児童が事故に巻き込まれやすい危険な状況になっている。	・児童への安全指導(学) ・PTAによる毎朝の見守り、安全指導(学) ・路側帯のカラー塗直し(道)	○	○					○	○					○	
2	木町通	2	交通	青葉1160・青葉740交差点	木町通1丁目 鈴木水産付近の交差点	青葉1160線は、道幅が狭く、北山トンネルから中心部に向かう車の量が多い。また、登校時間帯の自転車の通行量も多く、児童が事故に巻き込まれやすい危険な状況になっている。	・児童への安全指導(学) ・PTAを中心とした見守り強化(学)	○						○						○	
3	木町通	3	交通	青葉735・青葉741交差点	支倉町 季節のお野菜・ぬか漬 け co-taro前のクランク 状交差点	交通量が多い。交差点が特殊な形状であり、横断歩道のないところを渡る児童や付近の住民等が多い。横断歩道が薄くなっている。	・児童への安全指導(学) ・外側線、「止まれ」標示の引き直し(道) ・横断歩道及び停止線引き直し(警・交)	○	○	○				○	○	○				○	
4	東六番丁	1	交通	小田原袖振丁1号線	青葉区宮町1丁目付 近	Sカーブがあるコーポサンルーが解体工事中。大型ダンプ等工事車両の往来が多い。	・外側線の引き直し(道)		○						○					○	
5	東六番丁	2	交通	小田原長丁通4号線	青葉区宮町1丁目付 近	本道路に右折、左折して入ってくる車両が一時停止しない時がある。	・「学童注意」の路面標示の引き直し(道) ・ドット線の設置(道) ・警戒パトロールの強化(警・交)		○	○					○	○				○	
6	東六番丁	3	交通	定禅寺通宮町線	青葉区宮町2丁目付 近	ここにある横断歩道は、自転車、乗用車の往来が多い。	・外側線の引き直し(道) ・横断歩道の引き直し(警・交)		○	○					○	○				○	
7	東六番丁	4	防犯	小田原八丁目2号線	青葉区小田原8丁目付 近	草木が茂り、死角が多く人通りも少ないため、防犯注意。	・交番との情報共有(警・生) ・八丁目公園内の樹木の伐採(公園)					○	○					○	○	○	公園内の樹木は道路への越境枝の剪定を実施(公園)
8	東六番丁	5	交通	小田原北一番丁通線	青葉区小田原7丁目付 近	シェルストーン前の横断歩道の交通量が多く危険。	・PTAへ見守り活動の働きかけ(学) ・交差点内カラーの塗直し(道) ・T字マークの引き直し(道)	○	○					○	○					○	
9	片平丁	1	交通	青葉1325・青葉1316交差点	セブンイレブン仙台 米ヶ袋1丁目店付近の 交差点	バスや乗用車などの車両の通行量が多いにもかかわらず、歩道が無く路側帯も狭い。	・児童への安全指導(学) ・外側線の引き直し(道) ・路側帯カラーの塗直し(道) ・横断歩道の引き直し(警・交)	○	○	○				○	○	○				○	
10	片平丁	2	交通	青葉1325・青葉1326交差点	ローソン仙台瑞鳳店付 近の道路	バスや乗用車などの車両の通行量が多いにもかかわらず、歩道が無く路側帯も狭い。	・児童への安全指導(学) ・電力柱へ「児童横断注意」の電柱幕の設置(道) ・「学童注意」の路面標示の設置(道) ・外側線の引き直し(道)	○	○					○	未						R7年度完了予定(道)
11	片平丁	3	交通	青葉1335	コスモス大手町保育園 付近の交差点	バスや乗用車などの車両の通行量が多いにもかかわらず、歩道が無く路側帯も狭い。	・児童への安全指導(学) ・路側帯のカラー化(道) ・外側線の引き直し(道)	○	○					○	○					○	

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
12	通町	1	交通	大衡仙台線	北山トンネル出口付近	一般道路から北山トンネルの出口方面には進入することができないのに、「進入禁止」の標識が見つraitために直進しようとしてガードレール激突する事故が数件あった。	・児童への安全指導(学) ・PTA等による防犯パトロールの強化(学)	○						○						○	
13	通町	2	交通	大衡仙台線	北山トンネル出口付近までの約300mの区間	自転車と歩行者を区別するための目印がないので危険である。	・児童への安全指導(学)	○						○						○	
14	通町	3	交通	通町中山線	北山トンネル出口付近までの路側帯	下り坂となっており、自転車等はスピードが出やすいのに、自転車と歩行者を区別するための目印がないので危険である。	・児童への安全指導(学)	○						○						○	
15	通町	4	交通・防犯	大衡仙台線	北山トンネルを抜けて本校に左折するための交差点	信号機手前に左折禁止の時間帯を示す標識があるものの、分かりづらいため左折する車がある。	・児童への安全指導(学)	○						○						○	
16	通町	5	交通・防犯	神子町線	本校正門前の横断歩道	神子町線は通行許可証がないと進入することができないが、許可証がないのに進入してくる車がある。また、許可証を所有する車が通過するにしても、横断歩道に出てくる児童が見えにくい。	・「学童注意」の路面標示の新設及び引き直し(道)		○						○					○	
17	八幡	1	交通	北七番丁1号線青葉747	仙台市青葉区柏木2丁目 付近	歩道が一部ない道路で、歩行者が「電柱」を避けるために、白線を超えて通行する場合がある。 バスなどの車両の通行量が多いにもかかわらず、道幅が狭く路側帯も狭い	・児童への安全指導(学)	○						○						○	
18	八幡	2	交通	覚性院町線 土橋通 半子町線 青葉650・667交差点	ファークス薬局 はちまん付近	青葉667は指定通学路となっており、児童の歩行が多い。朝などの混雑時に、車が青葉650に多く進入し、抜け道となっており、交通量が多く道幅も狭いため危険である。	・児童への安全指導(学) ・外側線の引き直し(道)	○	○					○	○					○	
19	北六番丁	1	交通	梅田町2号線 上杉山通小松島線	梅田町付近交差点	横断歩道（東西）が車道優先道路になっており、児童にとっては横断する際に危険である。	・児童への安全指導(学) ・路側帯のカラー化(道) ・外側線の引き直し(道)	○	○					○	○					○	
20	北六番丁	2	交通	市道北六番丁線	宮町5丁目交差点コンビニ前の歩道	・歩行者と自転車が多い。 ・コンビニの駐車場に出入りする車が歩道を横切る。	・児童への安全指導(学) ・ボランティア等による定期的な見守りの継続(学)	○						○						○	
21	北六番丁	3	交通	市道宮町通線	宮町5丁目交差点から宮町3丁目交差点にかけての歩道	自転車、歩行者の交通量が非常に多い。	・矢羽根の引き直し(道) ・自転車利用者への啓発活動(警・交)		○	○					○	○				○	

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
22	北六番丁	4	交通	宮町中江線	宮町5丁目付近の宝蔵院橋の東側	・バス通りであり、車の交通量が多いにもかかわらず北側に歩道が整備されていない。 ・歩道がない道路で、歩行者が電柱を避けるために白線を超えて通行しなければならない。	・児童への安全指導(学) ・路側帯のカラー化(道) ・横断歩道および白線の引き直し(警・交)	○	○	○				○	○	○				○	
23	北六番丁	5	防犯	市道ではない	福沢町付近 宝蔵院橋から福沢市民センターにかけて	街灯がなく冬場の下校時間帯は暗くなる。	・児童への安全指導及び防犯指導(学) ・夜間の安全面について保護者へ周知(学) ・街灯の新設(道) ・交番への情報提供(警・生)	○	○			○		○	○			○		○	
24	北六番丁	6	交通	中江橋線	中江2丁目付近	・細い道にもかかわらず自家用車、タクシー等の交通量が多い。 ・歩道が整備されていない。	・児童への安全指導(学) ・交差点内のカラー舗装の塗直し(道) ・T字マークの引き直し(道) ・「児童横断注意」の電柱幕の設置(道)	○	○					○	○					○	
25	北六番丁	7	交通	台原街道線	五城中学校前踏切	・登下校時の電車の本数、車の通行量が多い。 ・歩道が整備されていない。	・児童への安全指導(学)	○						○						○	
26	北六番丁	8	交通	上杉山通小松島線	宮町5丁目東急ドエルス東照宮明水館付近	歩道がない道路で、歩行者が電柱を避けるために白線を超えて通行しなければならない。(4本)	・児童への安全指導(学)	○						○						○	
27	中山	1	交通	中山四丁目5号線 (路線番号:青葉172)	5号線全般	・歩道が整備されていない道路だが、交通量も多く、大型車の往来もある。 ・歩道を示す白線や交差点の停止線が消えかかっている。	・児童への安全指導(学)(児) ・外側線、十字マーク、「止まれ」文字の引き直し(道) ・路側帯のカラー化(道) ・通学路標識の設置(2か所)(道) ・横断歩道および停止線等引き直し(警・交)	○	○	○			○	○	未	○			○		・R7年度完了予定(道) ・工事申請済み。年度内完了予定(警・交)