

R5秋保総合支所

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					備考		
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署		警察署（生活安全課）	その他
94	馬場	交通	主要地方道62 仙台山寺線	小滝沢橋付近の横断歩道	小滝沢橋を挟む形で設置されている横断歩道で、横断者が立っているにもかかわらず、減速せずに通過する車がある。また、横断歩道手前で停車している車を追い越そうとする後続車で、歩行者がいるにもかかわらず減速せずに通過することがある。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への安全指導(学) ・見守り活動(学) ・車線内ドット線の引き直し(道) ・路面標示又は横断歩道のカラー化検討(道) ・「横断歩道」標識周辺の街路樹の枝払い(道)済 ・横断歩道の塗直し(警・交) ・速度取締りの強化(警・交) 	○	○	○				○	○	○			○	
95	湯元	交通	県道秋保温泉線	秋保・里センターからホテル佐勘を過ぎたT字路までの通学路	<ul style="list-style-type: none"> ・時速30kmの速度規制があるが、超過速度で走行する乗用車が多い。 ・道幅が狭く、見通しが悪いところもある。くねくね曲がった道路で歩道(緑の通学路ゾーン)も狭い。 ・温泉街なので、観光客の乗用車が多い。 ・工事車両のトラックが多い。 	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への安全指導(学) ・「止まれ」の路面標示の引き直し(道)済 ・(里センター付近に)減速を促す路面標示の設置(道) ・一時停止標識の移設の検討(警・交) 	○	○	○				○	○	○			○	<ul style="list-style-type: none"> ・「止まれ」の路面標示の引き直しは完了(道) ・令和7年度減速を促す路面表示設置(道) ・他、学校関係者(PTA)調整中(道)