

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険個所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
94	馬場	交通	主要地方道62 仙台山寺線	小滝沢橋付近の横断歩道	小滝沢橋を挟む形で設置されている横断歩道で、横断者が立っているにもかかわらず、減速せずに通過する車がある。また、横断歩道手前で停車している車を追い越そうとする後続車で、歩行者がいるにもかかわらず減速せずに通過することがある。	・児童への安全指導(学) ・見守り活動(学) ・車線内ドット線の引き直し(道) ・路面標示又は横断歩道のカラー化検討(道) ・「横断歩道」標識周辺の街路樹の枝払い(道)済 ・横断歩道の塗直し(警・交) ・速度取締りの強化(警・交)	○	○	○				○	○	○				○	
95	湯元	交通	県道秋保温泉線	秋保・里センターから ホテル佐勘を過ぎたT 字路までの通学路	・時速30kmの速度規制があるが、超過速度で走行する乗用車が多い。 ・道幅が狭く、見通しが悪いところもある。くねくね曲がった道路で歩道(緑の通学路ゾーン)も狭い。 ・温泉街なので、観光客の乗用車が多い。 ・工事車両のトラックが多い。	・児童への安全指導(学) ・「止まれ」の路面標示の引き直し(道)済 ・(里センター付近に)減速を促す路面標示の設置(道) ・一時停止標識の移設の検討(警・交)	○	○	○				○	未	○					・「止まれ」の路面標示の引き直しは完了(道) ・他、学校関係者(PTA)調整中(道)