R5年度　七北田小学校　通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校（学）
・道路管理者（道）
・警察署交通課（警・交）

（七北田小1）
道幅狭いがバス通りで車両の交通量多い。ガードレールの設置要望あるが、路側帯も狭く設置不可の場所である。

<対策内容>
・児童への安全指導(学)
・登下校時の見守りの継続(学)

（七北田小2）
電柱があり、歩行者は白線を超えて通行している。

<対策内容>
・児童への安全指導(学)
・登下校時の見守りの継続(学)
・電柱所有者へ電柱の移設及び側溝の切り回しが可能かの問い合わせ（道）

：通学路
：交通対策箇所