

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					備考			
								学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	課(警察署(生活安全))	その他	学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署		課(警察署(生活安全))	その他	
1	八幡	1	交通	北七番丁1号線(青葉747)	仙台市青葉区柏木2丁目付近	歩道が一部ない道路で、歩行者が「電柱」を避けるために、白線を超えて通行する場合がある。バスなどの車両の通行量が多いにもかかわらず、道幅が狭く路側帯も狭い。	・児童への安全指導(学) ・道路用地で未整備の舗装等を行い、歩行者の通行スペースや退避スペースとして利用できるよう整備(道) ・通行の支障となる電柱の集約等について電線管理者と協議(道)	○	○					○	未						・車両運転者のルールの徹底・マナーの向上が必要。 ・速度規制30kmに設定済み、標識設置も不可(警・交) ・R9年度以降完了予定。対策延長が広範囲にわたるため、事業費の目途立っていない。今後は、対策効果の高い箇所を絞り込み、早期の事業着手を目指す。(道)
2	桜丘	1	交通	桜丘団地東1号線(青葉387)	桜ヶ丘4丁目ハウス桜ヶ丘付近の交差点から、桜ヶ丘2丁目桜ヶ丘あおぞら内科付近の交差点まで	車両の通行量が多く、道幅が狭く路側帯も狭い。	・児童への安全指導(学) ・保護者への周知及び児童への指導依頼(学) ・防犯ボランティアによる巡視、保護者等見守り強化(学)	○						○						○	・過年度にカラー化実施済み(道)
3	桜丘	2	交通	桜丘団地東1号線(青葉387) 桜ヶ丘二丁目1号線(青葉1463) 桜ヶ丘二丁目8号線(青葉364)	桜ヶ丘2丁目桜ヶ丘あおぞら内科付近の交差点	車両の通行量が多く、横断する児童が17名いる。	・児童への安全指導(学) ・保護者への周知及び児童への指導依頼(学) ・防犯ボランティアによる巡視、保護者等見守り強化(学)	○						○						○	・車両・自転車・歩行者のルールの徹底・マナーの向上が必要。
4	桜丘	3	交通	桜ヶ丘四丁目13号線(青葉1470) 荒巻公園団地10号線(青葉378)	桜ヶ丘4丁目プリンスコート桜ヶ丘中央付近の交差点	車両の通行量が多く、片側に横断歩道があることで手前で斜め横断してしまう児童がみられる。児童81名が通っている。	・児童への安全指導(学) ・保護者への周知及び児童への指導依頼(学) ・防犯ボランティアによる巡視、保護者等見守り強化(学)	○						○						○	・車両・自転車・歩行者のルールの徹底・マナーの向上が必要。
5	桜丘	4	交通	大衡仙台線 荒巻公園団地11号線(青葉379)	桜ヶ丘4丁目エネオス前交差点	車両の通行量が多い。4月に大衡仙台線に左折する車両と横断する児童の接触事故が発生した。	・児童への安全指導(学) ・保護者への周知及び児童への指導依頼(学) ・防犯ボランティアによる巡視、保護者等見守り強化(学)	○						○						○	・車両・自転車・歩行者のルールの徹底・マナーの向上が必要。