

R6宮城野区

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
7	岩切	1	交通	岩切三所北6号線（宮城野558）	岩切中学校北側の道路	道幅の狭い歩道のない道路。歩いている児童と車が接触する危険性がある。 路側帯のカラー化要望。	・児童への安全指導（学） ・路側帯のカラー化の検討（道）	○	○					○	未						R7年度完了予定
8	岩切	2	交通	岩切洞ノ口東線（宮城野2062）	岩切駅前道路	歩車道境界にブロックがあるものの、通路幅が狭いため歩行者同士のすれ違いが困難。 歩道整備要望。	・児童への安全指導（学）	○						○						○	
9	岩切	3	交通	中の坂線（宮城野425）	岩切から燕沢に抜ける道路	歩道のない通学路。以前より車の通行量が増加し、高速で走る車両が多くなったことで通行者と接触する危険がある。 路側帯のカラー化要望。	・児童への安全指導（学） ・路側帯のカラー化の検討（道） ・取締りの継続（警）	○	○	○				○	未	○					R7年度完了予定
10	岩切	4	交通	若宮2号線（宮城野1899） 若宮前羽黒前2号線（宮城野1901）	若宮前ファミリーマート西側道路付近	信号待ちを避ける車両の抜け道となっており、特に朝の時間帯の通過車両が多い。 新たな区画整理事業により通行車両および児童の通行の増加が見込まれる。 歩道整備要望。	・児童への安全指導（学） ・歩道整備計画の検討（道） ・横断歩道設置の検討（警）	○	○	○				○	未	未					・R7年度に用地を取得し、R8年度に歩道整備工事を行う予定。 R8年度完了予定（道） ・道管の歩道設置をもって検討する。
11	岩切	5	交通	余目土手外東線（宮城野552）	岩切大橋交差点の東側	道路の片側にしか歩道がなく、岩切大橋交差点から利府街道に合流する際に歩道がない方を通らざるを得ない状況になっている。歩道か、横断歩道の整備希望。	・児童への安全指導（学）	○						○						○	・歩道の整備や延伸は敷板箇所が既存構造物と交差するうえ、河川管理上の問題となることから整備困難（県仙台土木事務所の協議済）（道） ・横断歩道の設置は、歩行者の動線・滞留スペース・利用頻度等の問題から設
12	高砂	1	交通	国道45号線	宮城野区福室2丁目 福田大橋	交通量が多い。歩道の幅が狭いため、自転車と歩行者がぶつかりやすい。	・児童への安全指導（学） ・登下校時の教職員による見守り・指導（学） ・見守り等ボランティアへの協力依頼（学） ・注意喚起標示の設置（国道） ・交通安全教室による安全指導（警・交） ・自転車利用についての注意喚起（警・交）	○	○	○				○	未	○					・福田大橋は児歩道となっているため、注意喚起標示を今後検討（国道）
13	高砂	2	交通	福田町保育所前2号線（宮城野695）	福田町1丁目福田町保育所近くの踏切周辺	歩道が狭く、また途中で切れている。 福田町駅の移転により交通環境が変わることが懸念されるため、道路管理者にて対策を検討してほしい。	・児童への安全指導（学） ・福田町駅移転に伴う歩道の設置、JRとの協議（道）※道路計画課（道路施設課）	○	○					○	未						R9年度以降完了予定（当該市道整備に先行して水路整備が行われる予定であり、駅舎や周辺施設整備完了後に当該市道整備に着手する予定）

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
14	新田	1	交通	館町2号線（宮城野2038）	新田4丁目 仙石線跨線橋北側道路（L字カーブ地点、交差点）	登校時間帯の通行量が多いにもかかわらず、道幅が狭く路側帯も狭い。跨線橋の降り口に横断歩道はあるが、西方向に直進してくる自動車運転手から、跨線橋降り口が死角となっており、児童及び歩行者の存在が確認しづらい。そのため、横断歩道前で安全に一時停止する車は少ない状況であり、児童の登下校に関して、非常に危険な状況となっている。 （当該横断歩道には信号機がなく、一時停止の道路標識はない）	・児童への安全指導（学） ・保護者や地域への周知（学） ・区画線引き直しの検討（道） ・路側帯カラー化の検討（道）	○	○					○	未						・押しボタン式信号については別途検討（警・交） ・R7年度完了予定（道）
15	幸町	1	交通	幸町二丁目2号線（宮城野14）	幸町2丁目17（朝日プラザ横）	登校時間帯通行禁止だが、他の時間帯でも通行車両が多く道幅が狭い。歩行や横断に危険が伴う。	・児童への安全指導（学） ・学校ボランティア防犯巡視員へ見守りの要請（学）	○						○						○	・横断歩道の設置は滞留場所の確保が難しいので不可（警・
16	幸町	2	交通	幸町中学校東通線（宮城野24） 幸町二丁目6号線（宮城野18）	幸町1丁目18付近交差点	見通しが悪い三叉路で、北側から進行する乗用車等と南側から進行する自転車等が、互いに死角となっている。	・児童への安全指導（学） ・学校ボランティア防犯巡視員へ見守りの要請（学） ・近隣住民へ除草依頼（警・交）	○		○				○		○				○	・カーブミラーの設置不可（道） ・横断歩道の設置は滞留場所の確保が難しいので不可（警・交） ・除草依頼済み（警・交）
17	幸町	3	交通	二の森5-22付近	東仙台幸町線と二の森1号線の間 二の森5番地付近	道幅が狭い道路のうえ、交通量が多い。アスファルト舗装の劣化がひどく雨天時では、歩行が困難になる。	・児童への安全指導（学） ・学校ボランティア防犯巡視員へ見守りの要請（学） ・劣化部分（農道）の再舗装（公園）	○					○	○					○	○	・農道舗装済（公園）
18	幸町	4	交通	二の森1号線（宮城野26）	二の森17	スクールゾーンで7：30～8：30車両通行禁止にもかかわらず、車両の出入がある。道幅が狭く、住宅も道路ぎりぎりに密接して建っている。また、バスも含め大型車両も通行している。朝の通学時間帯は、スピードを上げた自動車や自転車が行き交うため、子供たちがかなり注意しながら通行している。	・児童への安全指導（学） ・学校ボランティア防犯巡視員やPTAへ見守りの要請（学） ・近隣高校への安全指導強化を要請（学） ・グリーンベルトの設置（道） ・交通安全パトロールの実施（警・交）	○	○	○				○	○	○				○	・グリーンベルト設置済み（道）
19	幸町	5	交通	東仙台幸町線（宮城野29） 午房江下庚申前線（宮城野11）	二の森3付近	信号機のあるT字路交差点。交通量が多く、通勤・通学の自動車や自転車がが多い。歩道の道幅はとても狭く、朝は子供たちが信号待ちをしている脇を猛スピードで自転車が通っていくことある。	・児童への安全指導（学） ・学校ボランティア防犯巡視員やPTAへ見守りの要請（学） ・近隣高校への安全指導強化を要請（学） ・道路標示の引き直しの検討（警・交）	○		○				○		○				○	
20	田子	1	交通	県道141号線	宮城野570・634田子グリーンパーク入り口（3カ所）	県道を横断し町内に入るまでの歩道が狭い上、角度が鋭角で見通しが悪く危険。 （R4年度 高砂地区地域懇談会にてグリーンパーク町内会から区民生活課に要望あり）	・児童への安全指導（学） ・カーブミラーの設置検討（道） ・区画線の引き直しの検討（道） ・路面標示の引き直しの検討（道） ・交通安全パトロールの強化（警・交）	○	○	○				○	未	○					R7年度完了予定

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
21	田子	2	交通防犯	田子二丁目要害線（宮城野2359） 田子一丁目1号線（宮城野1808） 田子二丁目幹線4号線（宮城野1771） 田子新田東線（宮城野2045）	田子小学校 学校隣接道路	学校敷地内および歩道の高木が通学路頭上を埋め尽くし、木々で死角を作り危険である。また、地域住民から苦情を受けている。 更に、東北電気保安協会より、高木が防犯灯のソーラーライトに影響を及ぼしているので早めに伐採するよう指導を受けた。 また、学校敷地北西側交差点の「止まれ」の標示が消えかかっている。	・学校敷地内高木の伐採（学） ・学校施設課へ剪定の再依頼（学） ・路面標示の引き直しの検討（道） ・公園課へ歩道の高木の剪定依頼（道） ・交通安全パトロールの強化（警・交）	○	○	○				○	未	○					・学校施設課に依頼済み（学） ・R7年度完了予定（道）
22	幸町南	1	交通	大楯4号線（宮城野4） 午房江下庚申前線（宮城野11）	市道午房江下庚申前線（宮城野11）との交差点	校門前の歩道が狭く、見通しが悪い。自転車の通行も多い。 交差点の南側は雨水がたまりやすく、児童に水はねの被害がある。	・児童への安全指導（学） ・交差点内舗装改修（道） ・自転車に対する街頭指導実施の検討（警・交）	○	○	○				○	○	○				○	