


# R7年度 通町小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、学校(学)  
 ・道路管理者(道)  
 ・警察署交通課(警・交)



(通町小2)  
 道路が狭く車がすれ違い時、北上する車が歩道まで入り込むので危険  
 <対策内容>  
 ・児童への安全指導(学)  
 ・路側帯カラー化(グリーンベルト)を新たに敷設(道)

(通町小1)  
 ガードレールがなく道幅が狭い。トラック等大型の車が止まっていると子供は道路側に出なければならず危険  
 <対策内容>  
 ・児童への安全指導(学)

(通町小3)  
 駐車場の壁で左側が見えないので、南下してくる自転車とぶつかりそうになり危険  
 <対策内容>  
 ・児童への安全指導(学)

(通町小4)  
 右折矢印がないため、渋滞時には赤信号になってからも1~2台右折するので危険  
 <対策内容>  
 ・児童への安全指導(学)  
 ・右折矢印か時差式を検討(警・交)

— : 通学路  
 ● : 交通対策箇所